רכב מס' 39-412-32 --

לחץ דחיסה :%						98	99	100	100
אחוז נפילת לחץ									

מזמין הבדיקה: מנהל הרכב
תוצר רכב: טויוטה
מוגה רשום: 159085
שנת יצור: 2015

דגם רכב:
מס' שילדה: 39665
מס' מנוע: 7595
סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס תקין	סטטוס לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה		✗	בלאי פנימי גבוה , רעש מערכת תיזמון ושסתומים -לטפל ,רעשים ונקישות פנימיים3 סימני שריפת שמן ,לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה ,לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים ,לטפל במערכת קירור ,סיבובי מנוע לא יציבים ,לטפל, במערכת הזרקה
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		✗	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים ,לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים		✗	קפיציות לקויה
שילדה ומרכב			
ליקויים בעל משמעות נמוכה		✗	תיקוני פח וצבע ,תיקוני תאונות בגוף ,פגיעות פח ,הוחלפו חלקי מרכב ,לחיצות בגג
ליקויים בעל משמעות שולית		✗	פגמים בצבע ,כיפוף /תיקון/החלפה/פגוש
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר		✗	קוטבי מצבר/קורוזיה
העברת הכוח		✗	חופש צלבים ,רעש קל מתיבת הילוכים ,תיבת הילוכים רציפה לבצע סריקת תקלות ועידכון גירסה
מחוונים	✓		
הערות כלליות			לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך ,לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג ,יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג ,לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס ,לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה ,לחץ דחיסה נמדד באחוזים ,יש צורך לפרק, גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים ,לא נבדקו ממיר קטליטי /מסנן חלקיקים אין אחריות ,חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח ,תאריך מצבר -2019

.אין אחריות על מערכת , מערכות חשמליות, מזגן , שמשות , מחשבי הרכב

בזמן העברת בעלות יש לבדוק את מס הרכב השלדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסוף רשות הרישוי,רכב לאחר תאונה יש לברר [illegible] של מערכות חשמליות יש לגשת למוסך לקבלת הצעת מחיר,יש לבדוק ולהחליף חגורת תיזמון בהתאם להוראות יצרן

אוונסיס 2.0 תמונה

מ.ע.ר - 1/15

מינ' - 159220