

מס' סידורי במכרז - 312

מס' רישוי :	20915	רישוי אזרחי :	3352537
תוצר ודגם הרכב :	איסוזו	דימקס	
שנת ייצור :	2016		
ק"מ נסיעה :	202,000		

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

חש' רכב:	3352537	תוצר:	Di 3.0	דגם:	Isuzu	מס' שלדה:	7235
מס' מנוע:	0583	מד מרחק:	201738	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	פרטי
מחמין הבדיקה:	מטא'ר רכב בית דגן		וכתובת:	סוג השלדה:			
שלדת מרכב		קבוצה 1-3					

מס' סדר	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע		X	בלוק מסע=נקישות יתר, חילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תזמון=רעש שסתמים, ראש מנוע=צרכת שמן ממוביל שסתמים, מערכת שמן=סימני שרפת שמן, בדיק תצחכת שמן בבסיעה
2	מערכת קיור		X	מערכת קיור מסע=קונדיציה וסימני חילת מים מחיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גזש מסע	V		
6	מערכת הצעה של רכב	V		
7	מינרכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	V		
9	מערכת התנעה סול מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקות, שמן כהה, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	צירית/גל הצע		X	גל הצע / צירית=מרווחי יתר, החלף גומיות מגן לצירות
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת הגי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה לפני, סימני פגיעה דופן ימין, מערכת שרסות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, כף קדמית שמאלית פגומה /תסוקה, הוחלפו חלקי מרכב, חלודה חודרת לצבע מתחת לצבע
20	מערכת תאורה ומחזאים	V		
21	הערת כללית	V		