



מס' סידורי במכרז - 298

מס' רישוי : 18144 רישוי אזרחי : 3572134
תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
שנת ייצור : 2015
ק"מ נסיעה : 224,950

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר**

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	3572134	תוצר:	I25	דגם:	Hyundai	מס' שלדה	5077	על פי הוראות משרד התחבורה	
סוג רכב:	3307	מד מרוק:	224919	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	תברה	קבוצה 1-3	
שם הרכב:		מסא"ר רכב בית דגן	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב			
ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מסע		X	בלוק מסע=תומכי מסע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתמים, ראש מסע=צריכת שמן ממובילי שסתמים, קורזיה/אבנית/סתימות, מערכת שמן=בדוק תצרכת שמן בנסיעה					
2	מערכת קיחור		X	מערכת קיחור מסע=קורזיה וסימני חילול מים מחיבורים, קורזיה/אבנית/סתימות ברדיאטור					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גדוש מסע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין					
12	תיבת העברת סח	V							
13	ציריות/גל הינע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותבים פגומים, בלמי זעזועים=בלאי יתר					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום					
19	שלדת מרכב		X	תקני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל, תיקני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגשים, הוחלפו חלקי מרכב, גג=סימני חלודה, קילופים					
20	מערכת תאורה ומחוגים	V							
21	הערת כלליות	V							