



מס' סידורי במכרז - 319

מס' רישוי : 4867 רישוי אזרחי : 6205839
 תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 156,200

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר פגוש אחורי פגוע**

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב	6205839	תוצר	I25 1.4	דגם	Hyundai	מס' שלדה	8597
מס' מנוע	8203	מס' מרחק	125755	שנת יצור	2016	סוג הרכב	קבוצה 1-3
מס' בדיקה		מס' רכב בית דין		מס' השלדה		שלדת מרכב	
המערכת	V	לא תקין					
מנוע		X	בלוק מסע=מקישות יתר, רעש אביזר מנוע / רצועה / מותניים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורת שמן בנסיעה				
מערכת קיחור		X	מערכת קיחור מסע=קורחיה וסימני כילות מים מחיבורים				
מערכת דלק	V						
מערכת הצתה/הדלקה	V						
מערכת גזש מסע	V						
מערכת הנעה של רכב	V						
מערכת טעינה	V						
מערכת פליטה ומערכות	V						
מערכת התנעה סלל מצבר	V						
מצמד	V						
תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים				
תיבת העברת כוח	V						
צירית/גל הינע		X	גל הנע / צירית=מרווחי יתר				
מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה				
מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V						
מערכת היגוי	V						
מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה				
צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום				
שלדת מרכב		X	שלדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה, הלחמות/חיבורים לא מקוריים, סימני מילוי חומר, תקוני מרכב, משמעות שולית=תקוני מרכב וצבע, מעיכות/ מערך / שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה לפנים, הלחמות/חיבורים לא מקוריים, סימני תיקון בפח אחורי, נזק בתא מסע + מעיכות, סימני מילוי חומר/ זיפות לא מקורי בתחתית הרכב, הוחלפו חלקי מרכב				
מערכת השמירה ומחשבים	V						
העזרת כללית	V						