



מס' סידורי במכרז - 131

מס' רישוי : 20744 רישוי אזרחי : 8917432
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 208,600

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	8917432	תוצר:	D-max 4x4	דגם:	Isuzu	מס' שלדה	4924	קבוצה 1-3	פרטי
מס' מנוע:	1718	מד מרוק:	208526	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	סוג השלדה:	שלדת מרכב	
מזמין הבדיקה:	מסא"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		מס' הרכב:		סוג השלדה:		שלדת מרכב	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=מקישות יתר, רעש אביזר מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות. מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדיקת תצורת שמן בנטיעה					
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורחיה וסימני חילול מים מחיבורים					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גזוש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכת		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, אין אחריות לתיבת הילוכים					
12	תיבת העברת כוח	V							
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת האו	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=שמשות צד לא מקורית פלסטיק, תקוני מרכב. משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע. סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים. נזק לפגושים, גג=מעיכות בגג הרכב, צבע גג לא מקורי, סימני מילוי חומר					
20	מערכת תאורה ומחצבים	V							
21	הערוץ כלליות	V							