רכב מס' 55-807-33 --

לחץ דחיסה :%											
אחוז נפילת לחץ											

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל דגם רכב:
תוצר רכב: קאיה מס' שילדה: 64462
מונה רשום: 139777 מס' מנוע: 6940
שנת יצור: 2015 סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס תקין	סטטוס לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה		X	בלאי פנימי גבוה ,רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול ,רעשים ונקישות פנימי"ם3 סימני שריפת שמן ,לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה ,לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע. קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים ,לטפל במערכת קירור ,סיבובי מנוע לא יציבים ,לטפל, במערכת הזרקה
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		X	סטיות הגה קלות ,נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים ,לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים		X	קפיציות לקויה
שילדה ומרכב			
ליקויים בעל משמעות נמוכה		X	מעיכות בסף
ליקויים בעל משמעות שולית		X	לחיצות בפח ,פגמים בצבע ,פגמים בפגושים ,שמשה פגומה/סדק קל ,מגן בתחתית לקוי/חסר
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		X	לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס ,לכוון בלם עזר
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר		X	פנס אחורי שבור ,פנסים ראשיים פגמים
העברת הכוח		X	חופש צלבים ,שמן כהה בלאי דסקיות הילוכים ,רעש קל מתיבת הילוכים .בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחוונים	✓		
הערות כלליות			לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך ,יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג ,לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג ,לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס ,לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה ,לחץ דחיסה נמדד באחוזים ,יש צורך לפרק. גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים ,לא נבדקו ממיר קטליטי /מסנן חלקיקים אין אחריות ,מצבר לא נבדק ואין אחריות .חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח

.אין אחריות על מערכת , מערכות חשמליות, מזגן , שמשות , מחשבי הרכב

165

ביטול 4.9 תאורה נשלח
מ.ר. - 55/807 ללא ביגוי
מונע 139920