

443

דוח טיפולי רכב - 64-820-30 - טויוטה אחנסים

תאריך הודעה	טקסט משימה	טקסט קוד משימה	טקסט קבוצת משימה
20/04/2015	שקע מצת לא עובד		
14/06/2015	טיפול 15000 ק"מ	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
29/09/2015	טיפול 30000 ק"מ	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
22/11/2015	החלפת צמיג	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים
31/01/2016	טיפול 45000 ק"מ	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
20/06/2016	טיפול 60000 ק"מ	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
25/10/2016		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
22/02/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
06/09/2017	104300	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
31/12/2017	אורות חנייה קידמית	החלפת נורה	שבר - חשמל
31/12/2017	סידור גריל קידמי		
31/12/2017	חוסר מכסה וו גריירה טמבון קידמי		
31/12/2017	שטיחים קידמים		
08/01/2018		החלפת מצבר	שבר - חשמל
08/01/2018	מקורי-גומי מגב קדמי	החלפת מגבים	שבר - חשמל
29/01/2018		תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים
06/03/2018	ב-119717	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
12/04/2018	פירוקים + איזון מגנזיום 4	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים
16/07/2018	134555	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
25/10/2018	נורה קדמית שמאלית	החלפת נורה	שבר - חשמל
18/11/2018	טיפול 150,000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
17/12/2018	קורוזיה במשאבת מים	משאבת מים	שבר - קרור
04/04/2019	טיפול 165,000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
04/07/2019	תקע מנורה קדמי ימין שבור	פנס ימני קדמי	שבר - חשמל
28/08/2019	טיפול 180,000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
05/01/2020		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
06/09/2020		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב