

שירותי בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

|               |                 |          |           |            |        |           |      |
|---------------|-----------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|------|
| מס' רכב:      | 1530137         | תוצר:    | Verso 1.8 | דגם:       | Toyota | מס' שלדה: | 3992 |
| מס' מגוץ:     | 3028            | מד מרחק: | 187743    | שנת יצור:  | 2016   | סוג הרכב: | חברה |
| מזמין הבדיקה: | משרד ראש הממשלה |          | וכתובתו:  | קבוצה 1-3  |        |           |      |
| מס"ד          | המערכת          | V        | לא תקין   | סוג השלדה: |        |           |      |

4/13

| מס"ד   | המערכת                     | V | לא תקין |
|--|----------------------------|---|---------|
| 1  | מנוע                       | V |         |
| 2  | מערכת קירור                | V |         |
| 3  | מערכת דלק                  | V |         |
| 4  | מערכת הצתה/הזרקה           | V |         |
| 5  | מערכת גדוש מנוע            | V |         |
| 6  | מערכת הנעה של רכב          | V |         |
| 7  | מערכת טעינה                | V |         |
| 8  | מערכת פליטה ומערכות        | V |         |
| 9  | מערכת התנעה כולל מצבר      | X |         |
| 10   | מצמד                       | V |         |
| 11   | תיבת הילוכים               | X |         |
| 12   | תיבת העברת כוח             | V |         |
| 13   | ציריות/גל הינע             | X |         |
| 14   | מערכת מתלה קדמי / אקטיבית  | X |         |
| 15   | מערכת מתלה אחורי / אקטיבית | V |         |
| 16   | מערכת היגוי                | V |         |
| 17   | מערכת בלמים                | X |         |
| 18   | צמיגים וחישוקים            | V |         |
| 19   | שלדת מרכב                  | X |         |
| , תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב, גג=מעיכות בגג הרכב |                            |   |         |
| 20   | מערכת תאורה ומחוננים       | V |         |
| 21   | הערות כלליות               | V |         |

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסר מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה להכופה של שלושה חודשים או 6.000 ה"מ לפי המוהדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

ורסו 1.8 טוואו  
 נ.ח.ח. - 3/16  
 נח"ה - 187745