

טל. ב. יקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב: 15466501		תוצר: i25 1.6L		דגם: Hyundai		מס' שלדה: 8819	
מס' מנוע: 0821		מד מרחק: 106289		שנת יצור: 2017		סוג הרכב: חברה	
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובתו:		סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים		X
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערוות כלליות	V	

346

בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=משקעים/בוצה/לכלוך, בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=משקעים/בוצה/לכלוך

תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים, תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת גל הנע / ציריות=מרווחי יתר, גל הנע / ציריות=מרווחי יתר

מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה

בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה, בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה, צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה, מעיכות, תקוני מרכב, משמעות שולית=שימשה קידמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, פח אחורי מעוך / פגום, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה, מעיכות, תקוני מרכב, משמעות שולית=שימשה קידמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, פח אחורי מעוך / פגום, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i.25 1.6 טולדו אלא דיגן
 מ.ע.ל. - 10/17 טולדו - פולקה
 מילר - 106295 מרכב 1