

1569	מס' שלדה	Forester 2.0	דגם:	Subaru	תוצר:	1604175	מס' רכב:
קבוצה 1-3		סוג הרכב:	2013	שנת יצור:	312847	מד מרחק:	6206
מס' מנוע:		מס' הרכב:					
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובות:					
מס"ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X				
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X				
12	תיבת העברת כוח		X				
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X				
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X				
17	מערכת בלמים		X				
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X				
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערת כלליות	V					

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקיין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתהופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

כריסלר 2.0 (טולוג) חזיר לים לרכב
 נ.צ.ל - 4113 לפנת 1
 ליל - 312850 - יליר לים אלס'ק