



מס' סידורי במכרז - 381

מס' רישוי : 18476 רישוי אזרחי : 2799637
 תוצר ודגם הרכב : טויוטה יאריס היברידי
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 121,500

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחד עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 8994 מס' כרטיס: 142218 רכב מס' 27-996-37

100	100	100	97						לחץ דחיסה: %
									אחוז נפילת לחץ

מזמין הבדיקה: משרת ישראל
 תוצר רכב: טויוטה
 מונה רשום: 121307
 שנת יצור: 2016
 דגם רכב: מס' שילדה: 45412
 מס' מנוע: 1966
 סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס תקין לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	רעשים ונקישות פנימיים 3, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, סימני שריפת שמן. קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	X	קפיצות לקויה
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	תיקוני פח וצבע, תיקונים כללים בגוף המרכב, פגיעות פח, תיקוני תאונות בגוף, הוחלפו חלקי מרכב, לחיצות קלות בגג, מעיכות בסף
ליקויים בעל משמעות שולית	X	פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש/שבר, פגמים בריפוד, מראה לקויה/כיסוי, מגן בתחתית לקוי/חסר
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	פנסים ראשיים פגמים, פנס אחורי שבור
העברת הכוח	X	חופש צלבים, רעש קל מתיבת הילוכים, תיבת הילוכים רציפה לבצע סריקת תקלות ועידכון גירסה
מחווים	✓	
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים. לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, מע" היברדית לא נבדקה כולל מצבר וסוללה ואין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח