

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 43-961-37 תוצר רכב יונדאי דגם רכב: ת' עליה לכביש 012015 מס' שילדה: 01973
מס' מנוע: 8299 ק"מ: 200181 שילדת מרכב: סוג מרכב: וכתבתו

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע		X	בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 4, רעש פנימי ממיסבים, סימני שריפת שמן, לבדוק תצורות שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע
מערכת קירור		X	קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, לטפל במערכת קירור
מערכת דלק		X	סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזרקה
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		X	סטיות הגה קלות, נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים		X	קפיצות לקויה
שילדה ומרכב		X	תיקונים כללים בגוף המרכב, תיקון פח סף חיצוני, הוחלפו חלקי מרכב, מעיכות בסף פגיעות פח, תיקוני פח וצבע, תיקוני תאונות בגוף, תיקון תאונה בחזית, פגמים בריפוד, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש, פגמים בצבע / חלודה
שילדה ומרכב		X	ליקויים בעל משמעות נמוכה
שילדה ומרכב		X	ליקויים בעל משמעות שולית
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		X	לפרק גלגלים ולבדוק/כולל אי" בי אס, לכוון בלם עזר
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח		X	חופש צלבים, נקישה בשילוב והעברת הילוכים, רעש מתיבת הילוכים, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחזורים	✓		
הערות כלליות			חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, תאריך מצבר - 5/20, לחץ דחיסה נמדד, באחוזים

בכל הנזכר - קורה הכוונה לשלדה, אין אחריות על מערכות ממוחשבות ומחשבי הרכב

בזמן העברת הבעלות יש לבדק את מס הרכב השילדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסוף רשות הרישוי רכב לאחר לאונה יש לברר ירידת ערך אצל שמאי, אין אחריות על מערכות חשמליות יש לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר, יש לבדק ולהחליף חגורת תיזמון בהתאם להוראות יצרן

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות

35.6 אטמוט
נ.צ.ל - 12/15
מורה - 200300
אלא היגוי