

447

תאריך 17/05/20

דף 1

מוסך זמיר בקל בע"מ

היסטוריה לרכב 44-150-32

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוסך	כניסה
	0.00			עבודה	178656	406494	8	30/04/20
	0.60	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	811221	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	1.40	טיפול 180,000 ק"מ	0013180	עבודה				
	1.00	מקורי-נורת פופ	99132YZZBA	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמית	4351202330	חלקים				
	1.00	מקורי-רפ' בלם קד' 13	0446502391	חלקים				
	1.00	נוזל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	4.00	מקורי-מצת	9091901275	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.00	ביקורת חורף	2	עבודה	171007	393517	8	10/11/19
	0.60	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	1.50	בולם זעזועים אחורי (צד שמאל) פ+ה	481251	עבודה				
	1.00	מקורי-בולם זעזועים א	4853009Y20	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	04466YZZE3	חלקים				
	0.80	טיפול 165,000 ק"מ	0013165	עבודה	164217	377760	8	15/05/19
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	0.00	מומלץ להחליף צמיגים קד' - מעט שחוקים	11099	עבודה	152617	362082	8	22/11/18
	1.10	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.30	ביקורת חורף	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	04466YZZE3	חלקים				
	1.30	טיפול 150,000 ק"מ	0013150	עבודה	149089	108148	55	03/10/18
	1.40	מקורי-נוזל קירור 5	0888980072	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	נוזל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.30	מצבר (אחד) פ+ה	190011	עבודה	140765	16983	58	26/03/18

היסטוריה לרכב 44-150-32

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	1.00	מצבר A 62 ימין 12 חודשי אחריות	AV56293	חלקים				
	0.00	ביקורת חורף מד' מס' 42067	WINTER	עבודה	134766	94009	55	16/11/17
	0.17	דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+	473061-A	עבודה				
	0.80	דיסק אחורי פ+ה	473061	עבודה				
	0.35	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	0.90	טיפול 135,000 ק"מ	0013135	עבודה				
	1.00	מקורי-גוזון לגלגל כל	9094202049	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגב שמאל	8521402340	חלקים				
	1.00	מקורי-גומיה למגב קדמ	8521402260	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בילום אחר	42431YZZAE	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחר	0446602292	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמית	4351202330	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	0446502430	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.00	כיוון דלת מטען והתאמתה למקומה		עבודה	127750	87655	55	20/06/17
	0.00	פ+ה מגן אחורי+יישור פח אחורי ללא צבע+		עבודה				
	0.00	בוצע הח' פיוזים למצת		עבודה	127750	87619	55	19/06/17
	2.00	נתיך אמריקאי מיקרו A15	ZEENT15	חלקים				
	0.00	בדיקת מצבר ללא חיוב	77	עבודה	119879	314149	8	02/04/17
	1.60	טיפול 120,000 ק"מ - ATM	0013121	עבודה				
	1.00	מקורי-אטם למצוף דלק	771690D030	חלקים				
	1.00	מקורי-מכלול מסנן דלק	7702402320	חלקים				
	1.80	נוזל בלמים DOT4 מ" ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.00	ביקורת חורף-תקין	11099	עבודה	104647	305648	8	18/12/16
	1.10	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.60	חגורת טריז פ+ה	160251	עבודה				
	0.80	טיפול 105,000 ק"מ	0013105	עבודה				

היסטוריה לרכב 44-150-32

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוסך	כניסה
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	04466YZZE3	חלקים				
	1.00	מקורי-רצועת מנוע	90916W2018	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	צופר לא פועל- סידור מגעים ללא חיוב	11098	עבודה	93246	300009	8	06/10/16
	0.00	חיזוק ציר דלת נהג + שימון		עבודה	90032	299104	8	21/09/16
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	1.40	טיפול 90.000 ק"מ	001390	עבודה				
	0.05	מקורי-נוזל קירור 5 ל	0888980072	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמית	4351202330	חלקים				
	1.00	מקורי-רפ' בלם קד' 13	0446502391	חלקים				
	1.80	נוזל בלמים DOT4 מ" ל	Z207	חלקים				
	4.00	מקורי-מצת	9091901253	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	נורת לחץ אויר דולקת- מילוי אויר בכל ה	11098	עבודה	74991	292423	8	29/06/16
	1.10	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.80	טיפול 75,000	001375	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	04466YZZE3	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	2 צמיגים אחוריים שחוקים	11099	עבודה	60006	285298	8	27/03/16
	1.20	טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)	001361	עבודה				
	1.40	נוזל בלמים DOT4 מ" ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניזין W300	Z200	חלקים				
	1.10	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה	45136	277755	8	16/12/15
	0.80	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה				
	0.90	טיפול 45,000	001345	עבודה				

תאריך 17/05/20

מוסך זמיר בקל בע"מ

דף 4

היסטוריה לרכב 44-150-32

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוסך	כניסה
	1.00	מקורי-רפ' בלם קד' 13	0446502390	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	0446602290	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בנזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	היה חסר אוויר בצמיג ספייר		עבודה	29350	271334	8	07/09/15
	0.00	EXPRESS SERVICE.	EXPSER	עבודה				
	1.20	טיפול 30,000 ק"מ	001330	עבודה				
	1.80	נוזל בלמים DOT4 מ" ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בנזין W300	Z200	חלקים				
	0.80	טיפול 15,000	001315	עבודה	15066	265313	8	07/06/15
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בנזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	חיישני רוורס - צג על המראה	B431000000	חלקים			57	26/02/15
	0.00	מרימי שמשות 4-ל חלונות	B028000000	חלקים				