

100	98	100	96							לחץ דחיסה: %
										אחוז נפילת לחץ

דגם רכב: מס' שילדה: 39468
 מס' מנוע: 9234
 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: מנהל הרכב
 תוצר רכב: טיווטה
 מונה רשום: 137419
 שנת יצור: 2014

מכלול הבדיקה	סטטוס	
	תקין	לא תקין
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	
מערכת פליטה		✓
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	
קפיצים		✓
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית	X	X
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		✓
צמיגים	X	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	
העברת הכוח	X	
מחוננים		✓
הערות כלליות		

329

בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 3 סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני נוזילה בחיבורים, לטפל במערכת קירור, סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזריקה

שחיקת צמיגים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון

תיקוני פח וצבע, תיקונים כללים בגוף המרכב, תיקוני תאונות בגוף, להיצות קלות בגג להיצות בפח, פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש

צמיג קדמי שמאלי פגום, צמיגים לא זהים

אין תארך על המצבר אין אחריות, פנסים ראשיים פגמים

חופש צלבים, רעש קל מתיבת הילוכים, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת

לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח

אין אחריות על מערכת, מערכות חשמליות, מזגן, שמשות, מחשבי הרכב

בזמן העברת בעלות יש לבדוק את מס הרכב השלדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסוף רשות הרישוי, רכב לאחר תאונה יש לברר ירידת ערך אצל שמאי, אין אחריות על מערכות חשמליות יש לגשת למוסך להחליף הצעת מחיר של המוסך

אוולנס 2.0 טולוו (אלה פ'סו)
 למ.ז.ל - 8114
 מיל.ג - 137475
 סלר.ה שאלנה
 פנס מ'פ.ג.ל סדל