

9957	מס' שלדה	Toyota	דגם	Verso 1.8	תוצר	6185932	מס' רכב
	צבע	פרטי	סוג הרכב	2015	שנת יצור	154821	מס' מנוע
	שלדת מרכב	סוג השלדה		וכתובתו	מנהל הרכב הממשלתי		מחמין הבדיקה

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה		X
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכת	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

334

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
  - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
  - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
  - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות.
- הגובה למדידה ועל זעצועה חודשית או 6.000 ק"מ לפי המועד. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

וורסו 1.8 (מלוא)  
 ל.ע.ג. - 9/15 - אלו ד.א.  
 ל.י.ג. - 154835