

506

תאריך 30/08/20  
1 97

מוטק זמיר בקל בע"מ

היסטוריה לרכב 65-738-30

אח	כמות	תאור	קח עבודה/קמלוג	סוג שורך	חונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	0.20	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	811041	עבודה	194434	407780	8	17/05/20
	0.30	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	811221	עבודה				
	0.20	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	801013	עבודה				
	1.30	מיסב האלטרנטור פ+ה	271251	עבודה				
	0.80	מיפול 195.000 ק"מ	0013195	עבודה				
	2.00	מקורי-נורת פופ	99132YZZBA	חלקים				
	1.00	מקורי-כיסוי לפולי	274160W050	חלקים				
	1.00	מקורי-פולי אלטרנמור	274150T060	חלקים				
	1.00	מקורי-אמם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN SW30/2	Z300	חלקים				
	0.80	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה	193003	407249	8	11/05/20
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחז	044660F011	חלקים				
	2.00	מקורי-צלמתיבלם קדמי	435120F030	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידותבלם קדמ	044660F012	חלקים				
	0.00	משוחרר למעקב		עבודה	188383	405237	8	29/03/20
	0.00	לא אומתח תקלה בוצע ססי נסיעות מבחן	11099	עבודה				
	0.00	איפוס לחץ אויר בצמיגים	66'	עבודה	180267	400095	8	21/01/20
	0.20	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	850091	עבודה				
	1.60	מיפול 180.000 ק"מ	0013180	עבודה				
	1.00	מקורי-גומי מגבים קד	8521402230	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגבים קד	8521402220	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן מזג	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	4.00	מקורי-מצת	9091901275	חלקים				
	1.00	נחל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אמם פקקידיקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN SW30/2	Z300	חלקים				
	0.50	אופן או צמיג (גלגל אחד) פ+ה	420091	עבודה	176128	397473	8	22/12/19
	0.50	קידוד היישן	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-קיס לווטיל	0442302010	חלקים				
	1.00	מקורי-עסתום עמכון לח	4260702031	חלקים				

תאריך 30/08/20  
דף 2

מוטק זמיד בקל בעינ

**היסטוריה לרכב 65-738-30**

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	0.00	ביקורת חורף- ללא חיוב	2	עבודה	167556	392998	8	04/11/15
	0.80	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	0.80	טיפול 165.000 ק"מ	0013165	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחז	044660F010	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמי	435120F030	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F012	חלקים				
	1.00	מקורי-אסס פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.00	החלף פילטר מזגן	11099	עבודה	163552	389279	8	15/09/15
	0.00	מילוי שמן גיר	11099	עבודה				
	0.60	גל הינע קידמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי	434601-A	עבודה				
	1.80	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	434601	עבודה				
	0.20	מקורי- שמן UID FE 6L	0888681390	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	משופץ-ציריה שמאל מי 2008	AV913	חלקים				
	1.00	משופץ-ציריה ימין מי 2008	AV912	חלקים				
	1.50	משאבת מים ו/או אסס פ+ה	161011	עבודה	157393	379922	8	06/06/15
	1.00	מקורי-משאבת מים	1610039466	חלקים				
	0.50	מקורי-נחל קירור 5 ל	0888980072	חלקים				
	1.80	גל הינע קידמי (צד שמאל) פ+ה	434601	עבודה	151292	369872	8	17/02/15
	1.00	משופץ-ציריה שמאל מי 2008	AV913	חלקים				
	0.00	יש רעש מתחתוק בציריה שמאל	11099	עבודה	150039	369127	8	08/02/15
	0.00	החלפת פילטר מזגן+פילטר אויר	11099	עבודה				
	0.30	פנס ללוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	811201	עבודה				
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה				
	2.10	טיפול 150,000 ק"מ	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F012	חלקים				
	1.00	מקורי-נודה בגונית לק	99132YZZBD	חלקים				
	1.20	מקורי-נחל קירור 5 ל	0888980072	חלקים				
	1.80	נחל בלמים DOT4 מי ל	Z207	חלקים				

תאריך 30/08/20  
דף 3

מוסך זמיר בקל בע"מ

היסטוריה לרכב 65-738-30

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קמלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוסך	כניסה
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.30	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	811221	עבודה	143328	362124	8	23/11/16
	0.30	ביקורת חורף	11099	עבודה				
	0.20	נורה לפנס אחורי מוטלם (צד אחד) פ+ה	811041	עבודה				
	0.20	נורת פנס ראשי (צד שמאל) פ+ה	810151	עבודה				
	0.20	להב מגב אחורי פ+ה	850101	עבודה				
	2.00	מקורי-נורה בנונית לק	99132YZZBD	חלקים				
	1.00	מקורי-גומיה למגב אח	8521405110	חלקים				
	1.00	מקורי-נורה ראשית שטאל	90981YZZAK	חלקים				
	0.30	מצבר (אחד) פ+ה	190011	עבודה	140539	359894	8	29/10/16
	1.00			חלקים				
	1.00	מצבר 55A12,26 חודש אחדיות	AV608A	חלקים				
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה	135239	356797	8	18/09/16
	0.00	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	27	עבודה				
	0.80	טיפול 135,000 ק"מ	0013135	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F012	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
2	0.30	החלפת בת מנורה	81099	עבודה	133786	356473	8	05/09/16
2	1.00	חליפי בת מנורה	AV310	חלקים				
	0.20	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	810151	עבודה	133786	356033	8	05/09/16
	0.50	קיזוז	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-מפתח + משדר עם	890700509084	חלקים				
	1.00	מקורי-נורה ראשית	90981YZZAK	חלקים				
	0.00	ניתן איור להזמין בתביעה 2-8357475/01		עבודה	129167	353020	8	27/07/16
	0.00	לא שגלשנות!!!!!!!!		עבודה				
	0.00	החפץ מפתח-לקוח נמסר כיגיע	11099	עבודה				
	1.00			חלקים				
2	0.20	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	801013	עבודה	129167	352459	8	27/07/16
2	2.40	סוטה הגה - מכלל פ+ה	442051	עבודה				
2	0.20	צופר - מכלל (כולם) פ+ה	862051	עבודה				
2	2.00	מקורי-בורג להגה	4589712050	חלקים				

תאריך 30/08/20  
דף 4

מוטד זמיר בע"מ

היסטוריה לרכב 65-738-30

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוטד	כניסה
2	1.00	מקורי-צופר	865200F040	חלקים				
2	1.00	צינור הגה חשמלי משו.	AV1	חלקים				
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה	119399	344400	8	22/04/18
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	1.00	תושבת מנוע קדמית ימין פ+ה	111261	עבודה				
	1.40	טיפול 120,000 ק"מ MTM	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-תושבת מנוע	1230522361	חלקים				
	2.00	מקורי-ערכת תיקון	0495202220	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F011	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמי	435120F030	חלקים				
	1.00	מקורי-מכלול מסנן דלק	770240F050	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם למצוף דלק	771690D030	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	1.80	נחל בלמים DOT4 מ" ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	0.00	בוצע ביקורת חורף	11099	עבודה	106146	333718	8	10/12/17
	0.00	נדרש להחליף צמיגים ולחזור לכיוון פרוט	11099	עבודה				
	0.20	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	811041	עבודה				
	0.80	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.20	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	850091	עבודה				
	0.50	חגורת פריז פ+ה	160251	עבודה				
	0.80	טיפול 105.000 ק"מ	0013105	עבודה				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן חגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגבים קד	8521402220	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגב קדמי	8521468020	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אחו	044660F010	חלקים				
	2.00	מקורי-נודה גדולה שני	99132YZZBG	חלקים				
	1.00	מקורי-רצועת מנוע	90916W2018	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.00	רישוי שנתי חחד	11099	ע.חוז	102323	330580	8	03/11/17
	1.90	משענת גב קדמית (צד אחד) פ+ה	711021	עבודה	102323	330532	8	03/11/17

תאריך 30/08/20  
דף 5

מוטק זמיר בקל בע"מ

היסטוריה לרכב 65-738-30

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	0.20	מחשב דאגנוסטיקה בדיקה בדיקה	801013	עבודה				
	1.00	מקורי-משענת גב קדמי	714300F372B2	חלקים				
	0.00	החמנה משענת כסא נוסע, נזמן כשהחלק יג	11099	עבודה	102322	327969	8	01/10/17
	0.00	בקבלה, מצלמת רוורס תלויה בחזק.ל מקורי	11099	עבודה				
	0.30	מצבר (אחד) פ+ה	190011	עבודה	92388	320159	8	25/06/17
	1.00	חליפי-חליפי-פי-מצבר 62	7666200000	חלקים				
	0.30	מצבר (אחד) פ+ה	190011	עבודה	92388	320145	8	25/06/17
	1.00	חליפי-חליפי-פי-מצבר 62	7666200000	חלקים				
	0.20	נודה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	811041	עבודה	91737	319600	8	18/06/17
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	0.00	אחורי צד שמאל.		עבודה				
	0.00	צמיגים אחי יבשים+קרע בדופן צמיג	11099	עבודה				
	0.00	הערה: עיגית מצלמת רוורס משוחררת	11099	עבודה				
	1.60	טיפול 90.000 ק"מ	001390	עבודה				
	2.00	מקורי-נורת פופ	99132YZZBA	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמי	435120F030	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F011	חלקים				
	4.00	מקורי-מצת	9091901275	חלקים				
	1.80	נחל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	Z300	חלקים				
	0.20	נודה לפנס חניה ואחרון (צד אחד) פ+ה	810251	עבודה	75213	305988	8	21/12/16
	0.00	EXPRESS SERVICE.	EXPSEER	עבודה				
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה				
	0.00	בדיקה מצבר ללא חיוב.	77	עבודה				
	0.80	טיפול 75,000	001375	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F011	חלקים				
	1.00	מנורת גדולה/חניה	AV307	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בזין W300	Z200	חלקים				
	0.00	שינוע שני צדדים	162	עבודה	70478	302752	8	14/11/16
	0.00	ביקורת חורף	11099	עבודה	70478	302710	8	14/11/16

תאריך 30/08/20  
דף 6

מוטק זמיר בקל בע"מ

היסטוריה לרכב 65-738-30

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קטלוג	סוג שזרר	מונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	0.20	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	850091	עבודה				
	0.10	מקורי-נחל קירור 5 ל	0888980072	חלקים				
	1.00	חליפי-מסנן מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגבים קד	8521402230	חלקים				
	1.00	מקורי-גומי מגבים קד	8521402220	חלקים				
	0.20	נורת-פנס'לאשי (צד אחד) פ+ה	810151	עבודה	70478	302693	8	14/11/16
	1.00	מקורי-נורה לפנס ראשי	9098113075	חלקים				
	0.20	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	810151	עבודה	65716	298567	8	13/09/16
	1.00	מקורי-נורה לפנס ראשי	9098113075	חלקים				
	0.00	סידור פחית	11099	עבודה				
	0.00	שינוע שני צדדים	16	עבודה	58943	291355	8	16/06/16
	1.00	שינוע שני צדדים	16	עבודה	58924	291707	8	15/06/16
	0.00	שינוע שני צדדים	16	חלקים				
	0.20	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	811041	ע.ח.חץ	58924	291315	8	15/06/16
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה				
	1.40	מיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)	001361	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F011	חלקים				
	2.00	מקורי-נורת פנ	99132YZZBA	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן אויר	178010D060	חלקים				
	1.80	נחל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניין W300	Z200	חלקים				
	0.00	קדמי שמאלי		עבודה	46684	281094	8	02/02/16
	0.00	נורת לחץ אויר דולקת- יש בודג בגלגל	11099	עבודה				
	0.80	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311	עבודה				
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה				
	0.00	EXPRESS SERVICE.	EXPSER	עבודה				
	0.80	מיפול 45.000	001345	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם אח	044660F010	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F010	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בניין W300	Z200	חלקים				
	0.00	פ/ה חיישן לחץ אויר	11099	עבודה	37942	274698	8	02/11/16

תאריך 30/08/20  
דף 7

מוטק זמיר בקל בע"מ

**היסטוריה לרכב 65-738-30**

אח	כמות	תאור	קוד עבודה/קמלוג	סוג שורר	מונה	כרטיס	מוטק	כניסה
	0.50	קידוח	11099	עבודה				
	1.00	מקורי-קיס ונטיל	0442333030	חלקים				
	1.00	מקורי-שסתום עדכון לח	4260702031	חלקים				
	0.20	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	811041	עבודה	32509	271628	8	10/09/15
	0.30	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	473011-A	עבודה				
	0.60	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	473011	עבודה				
	1.40	טיפול 30.000 ק"מ	001330	עבודה				
	1.00	מקורי-מסנו מזגן	87139YZZ16	חלקים				
	2.00	מקורי-צלחת בלם קדמי	435120F030	חלקים				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F010	חלקים				
	1.00	מקורי-נורת פופ	99132YZZBA	חלקים				
	1.80	נחל בלמים DOT4 מ"ל	Z207	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנו שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע בנוזן W300	Z200	חלקים				
	0.70	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	473301	עבודה	16971	261332	8	31/03/15
	0.80	טיפול 15.000	001315	עבודה				
	1.00	מקורי-רפידות בלם קדמ	044650F010	חלקים				
	1.00	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	חלקים				
	1.00	מקורי-מסנו שמן	04152YZZA6	חלקים				
	4.20	שמן מנוע W3010 צובר	Z200	חלקים				
	0.00	GMS 9900 קודן מפוצל עם כספת	8573000000	חלקים			57	29/10/14
	0.00	חיישני רוורס - צב על המראה	B431000000	חלקים				
	0.00	מדימי שמשנת	B311000000	חלקים				