

מס' רכב:	6972952	תוצר:	Toyota	דגם:	PRIUS 1.8 HSD	מס' שלדה:	3077
מס' מנוע:	9214	מד מרחק:	257730	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	קבוצה 1-3
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב		

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תצרוכת שמן מהצילינדרים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת זלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	V		
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=נקישות יתר, רעידות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=מערכות בתחתית/רצפה, תיקוני מרכב וצבע, מערכות מערך, נזק לפגושים, ביטנה לכנף קדמית ימנית חסרה/פגומה, כנף קדמית שמאלית הוחלפה, כנף קדמית ימנית הוחלפה, מכסה מנוע הוחלף, קורת רוחב קידמית מחוברת עם ברגים הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות גבוה=סימני פגיעה מלפנים, הלחמות/חיבורים לא מקוריים, תיקון תא מנוע+חומר, הוחלפו חלקי מרכב, פח חזית הוחלף
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערוות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

ככ"ס 1.8 לולא פנס שלד
 נא"מ - 257735
 מילנה