

341

דוח טיפול לרכב: 26-378-37 טויוטה ורסו

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8170159750	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	תקר אחורי שמאל	27/10/2016
8170167443	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	27/02/2017
8170167443	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף	27/02/2017
8170178537	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30000	06/09/2017
8170178537	שבר - חשמל	תיקון מערכת מולטימדיה	תיקון בלוטוס במולטימדיה	06/09/2017
8170179167	שבר - צמיגים	ג'נט לגלגל (חישוק)	ג'נט + איזון גלגל קד	18/09/2017
8170179167	שבר - צמיגים	איזון צמיגים בלבד	קד' ימ'	18/09/2017
8170179842	שבר - חשמל	תיקון מערכת מולטימדיה	פוס של בלוטוס, רדיו,	02/10/2017
8170192829	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים 4	08/05/2018
8170198004	שבר - חשמל	אורות בלימה	וריים + אורות בלימה	08/08/2018
8150014168	שבר - זגגות	שמשה קדמית		25/10/2018
8170202001	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 60000	28/10/2018
8170202001	ביקורות	ביקורת חורף		28/10/2018
8170207850	שבר - חשמל	החלפת מגבים		29/01/2019
8170211477	שבר - חשמל	זון שקע מצית / שקע שי	אין חשמל בשקע מצת	08/04/2019
8170216500	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		16/07/2019
8170216501	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000	16/07/2019
8170230879	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90000	17/05/2020
8170232402	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	שמאלי קדמי	18/06/2020
8170232561	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		22/06/2020
8170232567	שבר - חשמל	החלפת נורה	קדמים 2	22/06/2020
8170232756	שבר - חשמל	בדיקת אורות כללית	כיוון אורות	25/06/2020
8170233530	שבר - חשמל	כריות אויר	נורית אויר דולקת	14/07/2020