

בעלים: מנהל הרכב

תאריך רישוי:

29.07.2015

תאריך הפעלה: 11.08.2015

תוצרת:

טיוטה דגם:

טיוטה וורסו GLI אוט'

תאריך	מוסד	מונה	קוד	התיקון
29.01.2020	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	142,584	9014	שרות- בדיקה לקראת מכירת הרכב
08.12.2019	הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה	137,700	9010	שרות - טיפול תקופתי
08.12.2019	הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה	137,700	9012	שרות - ביקורת חורף
08.12.2019	הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה	137,700	9018	איחור בטיפול תקופתי
07.10.2019	קו-גול יוניטרייד בע"מ	132,200	8021	החלפת צמיג אחורי ימני
07.10.2019	קו-גול יוניטרייד בע"מ	132,200	8022	החלפת צמיג אחורי שמאלי
06.10.2019	אוטופיה מרכז שרות בע"מ	132,027	7124	חשמל - נורה - החלפה
21.07.2019	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	125,898	9999	שרות - מבחן רכב
21.07.2019	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	125,898	1218	דלק-בנזין, עשן-בדיקת זיהום אויר
22.05.2019	מוסד זמיר בקל בע"מ	120,078	9010	שרות - טיפול תקופתי
03.12.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	104,800	9010	שרות - טיפול תקופתי
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8019	החלפת צמיג קדמי ימני
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8020	החלפת צמיג קדמי שמאלי
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8029	צמיג קדמי ימני בדיקת אחריות
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8030	צמיג קדמי שמאלי בדיקת אחריות
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8022	החלפת צמיג אחורי שמאלי
06.08.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	94,200	8032	צמיג אחורי שמאלי בדיקת אחריות
22.07.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	93,127	8019	החלפת צמיג קדמי ימני
22.07.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	93,127	8020	החלפת צמיג קדמי שמאלי
22.07.2018	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	93,127	9999	שרות - מבחן רכב
22.07.2018	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	93,127	1218	דלק-בנזין, עשן-בדיקת זיהום אויר
19.06.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	89,600	9010	שרות - טיפול תקופתי
19.06.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	89,600	6110	מרכב-תיקון
20.03.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	81,300	8021	החלפת צמיג אחורי ימני
20.03.2018	קו-גול יוניטרייד בע"מ	81,300	8022	החלפת צמיג אחורי שמאלי
14.01.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	76,100	7162	אביזר-מערכת מולטימדיה-בדיקה
07.01.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	74,970	9010	שרות - טיפול תקופתי
07.01.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	74,970	7162	אביזר-מערכת מולטימדיה-בדיקה
07.01.2018	מוסד זמיר בקל בע"מ	74,970	9012	שרות - ביקורת חורף
28.11.2017	מוסד זמיר בקל בע"מ	71,700	7162	אביזר-מערכת מולטימדיה-בדיקה
17.07.2017	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	60,633	9999	שרות - מבחן רכב
17.07.2017	גמא טסט - ליינ (ישראל) מעבדות לבדיק	60,633	1218	דלק-בנזין, עשן-בדיקת זיהום אויר
10.07.2017	מוסד זמיר בקל בע"מ	59,900	9010	שרות - טיפול תקופתי
25.01.2017	מוסד זמיר בקל בע"מ	44,930	9010	שרות - טיפול תקופתי

תאריך הפקה: כל הטיפולים לרכב 32-528-58

03.03.2020

בעלים: מנהל הרכב

תאריך רישוי:

29.07.2015

11.08.2015 תאריך הפעלה:

תוצרת:

טיוטה דגם:

טיוטה וורסו GLI אוט'

תאריך	מוסד	מונה	קוד	התיקון
25.01.2017	מוסד זמיר בקל בע"מ	44,930	7162	אביזר-מערכת מולטימדיה -בדיקה
25.01.2017	מוסד זמיר בקל בע"מ	44,930	9012	שרות - ביקורת חורף
19.01.2017	הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה	29,400	9192	התקנת מערכת למניעת תאונות
09.08.2016	מוסד זמיר בקל (ירושלים) בע"מ (1993)	29,400	9010	שרות - טיפול תקופתי
12.07.2016	מוסד זמיר בקל (ירושלים) בע"מ (1993)	22,400	9138	שרות - תאונות - מעורבות שמאי
20.05.2016				
14.03.2016	מוסד זמיר בקל (ירושלים) בע"מ (1993)	16,345	9010	שרות - טיפול תקופתי
14.03.2016	מוסד זמיר בקל (ירושלים) בע"מ (1993)	16,345	9018	איחור בטיפול תקופתי
14.03.2016	קו-גול יוניטרייד בע"מ	16,345	8019	החלפת צמיג קדמי ימני
14.03.2016	קו-גול יוניטרייד בע"מ	16,345	8020	החלפת צמיג קדמי שמאלי
24.12.2015	קו-גול יוניטרייד בע"מ	8,480	8003	גלגל - תיקון תקר+איזון
05.11.2015	הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה	3,914	9111	אביזר - התקנת חיישני נסיעה לאחור
27.08.2015	קו-גול יוניטרייד בע"מ	15	8003	גלגל - תיקון תקר+איזון