

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות** | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	11008001	תוצר:	VERSO 1.8	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	3460
מס' מנוע:	5947	מד מרחק:	135588	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובתו:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימי שריפת שמן, בדוק תצרוכת שמן בנסיעה			
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימי נזילות מים מחיבורים, משאבת מים נוזלת			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחוונים	V					
21	הערות כלליות	V					

442

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

ורסו 1.8 (טולדו) לפנת 1  
 נ.ח.ל. - 9/17  
 ניליה - 135590