

451

דוח טיפול לרכב: 62-638-37 יונדאי אלנטרה

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8170196627	התקנות ואביזרים	שטיחים	שטיחון נהג עם חור	11/07/2018
8170196627	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	11/07/2018
8150014277	שבר - מרכב	מראה	מראת צד שמאל - פלסטיק	16/11/2018
8170204249	ביקורות	ביקורת חורף		25/11/2018
8170204249	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30000	25/11/2018
8170204249	שבר - חשמל	החלפת מגבים		25/11/2018
8170206174	שבר - חשמל	החלפת נורה	חניה ימין אח'	27/12/2018
8170211621	התקנות ואביזרים	שטיחים	שטיח נהג קרוע	10/04/2019
8170211621	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45000	10/04/2019
8170225884	ביקורות	ביקורת חורף		02/01/2020
8170225884	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 60000	02/01/2020
8170225885	שבר - צמיגים	תיקון תקר	תקר אחורי שמאלי	02/01/2020
8170230642	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000	06/05/2020
8170230642	שבר - צמיגים	נזיר לצמיג לפי הורא	בדיקת מצב צמיגים	06/05/2020
8170230675	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזו	החלפת 4 צמיגים	07/05/2020