

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות** | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 11008201	תוצר: Verso 1.8	דגם: Toyota	מס' שלדה: 3539
מס' מנוע: 6580	מד מרחק: 84945	שנת יצור: 2017	סוג הרכב: חברה
מזמין הבדיקה: לובינסקי טרייד אין	וכתובתו:	סוג השלדה:	שלדת מרכב

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	V	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

451

בלוק מנוע=סימני שריפת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש וססתומים, מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בנטיעה

מערכת חשמל=מצבר לא תקין

תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

וריסו 1.8 טולאנו  
 נ.צ.ל. - 17/10  
 נ"ל - 4945  
 זאלו ייסו  
 טאזי - פינאלים