

439

דוח טיפולי רכב - 110-08-301 - טיוטה ודסו

תאריך הודעה	טקסט משימה	טקסט קוד משימה	טקסט קבוצת משימ
05/03/2018	טיפול 16000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
04/07/2018	טיפול 30000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
11/12/2018	טיפול 45000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
11/12/2018		ביקורת חורף	ביקורות
14/05/2019	נורת חניה אח' ימין	החלפת נורה	שבר - חשמל
16/05/2019	טיפול 60000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
20/05/2019	החלפת 4 צמיגים	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים
20/05/2019	כיוון פרונט	כיוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי
22/09/2019	תקר צמיג אחורי שמאלי	תיקון תקר	שבר - צמיגים
27/10/2019	טיפול 75000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב
27/10/2019		ביקורת חורף	ביקורות
27/10/2019	הרכב מגיב עם חשמל גם בנעילת הרכב	מערכת אזעקה	שבר - חשמל
28/10/2019	תיקון גלגל קידמי שמאלי	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים
28/10/2019	איזון 4 צמיגים	איזון צמיגים בלבד	שבר - צמיגים