

הסטורית טיפולים לרכב מספר 1458234

מספר פניה: 8160077617 תאריך פניה: 03/08/2015 גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 5,716	
תיאור פניה: מ 24068 סדק בשמשה קדמית	
מהות הפניה:	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170632701 תאריך פניה: 16/09/2015 גורם מבצע: מרכז השירות ב.ט. שרותי רכב -באר שבע	
קריאת מד אוי': 15,155	
תיאור פניה: מ 24068 טיפול 15000 ק"מ	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	

מספר פניה: 8170640001 תאריך פניה: 15/10/2015 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 20,223	
תיאור פניה: מ 24068 טיפול 20000 ק"מ	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170674003** תאריך פניה: **31/01/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **39,555**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 40000 ק"מ

מהות הפניה:

1. בלם חנייה לא עוצר

2. מזגן לא מקרר

3. הגה רועד בזמן נהיגה

4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170675442** תאריך פניה: **03/02/2016** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **39,802**

תיאור פניה: מ - 24068 קורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניקוי קורוזה/הוספת מים מזוקקים	משימה לטיפול
ידית ביטחון מנעולי דלת, צירים, בריחים חופשיים / מקול	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160085235 תאריך פניה: 18/02/2016 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחות וצבע 1996 בע"מ	
קריאת מד אוי': 41,345	
תיאור פניה: מ 24068 נ.ב צד אחורי ימין - פלילי	
מהות הפניה:	
1. אחורי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון הרכב עפ"י דוח שמאי	משימה הושלמה
שיפוץ מגן אח'	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170686952 תאריך פניה: 10/03/2016 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 48,001	
תיאור פניה: מ 24068 מצת לא תקין	
מהות הפניה:	
1. פיוח שרוף	

מספר פניה: 8170687930 תאריך פניה: 14/03/2016 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 49,125	
תיאור פניה: מ 24068 כיוון פרונט	
מהות הפניה:	
1. שחיקה לא אחידה בצמיג	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170704640** תאריך פניה: **15/05/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **58,530**

תיאור פניה: מ 24068 מגב לא מגב

מהות הפניה:

1. מגב לא מגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב שמשה מרכב הרכב	משימה הושלמה
להב מגב שמשה	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160088667** תאריך פניה: **19/05/2016** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': **59,155**

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב אירוע פלילי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170707313** תאריך פניה: **23/05/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **59,850**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 60000 ק"מ.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
נחל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160088865** תאריך פניה: **24/05/2016** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע **1996** בע"מ

קריאת מד אוי': **60,255**

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב אירוע פלילי פגוש קדמי ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון ע"פי שמאי	משימה הושלמה
דלת כנף	משימה הושלמה
שיפוץ קשת נוי	משימה הושלמה
כנף קד' R + צבע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160090070** תאריך פניה: **21/06/2016** גורם מבצע: מוסך אסולין פחחות באר שבע

קריאת מד אוי': **64,555**

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב פגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

מספר פניה: **8170736809** תאריך פניה: **30/08/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **79,505**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170742321** תאריך פניה: **18/09/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **82,135**

תיאור פניה: מ 24068 מצבר לא תקין

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: 8170753769 תאריך פניה: 31/10/2016 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 92,575	
תיאור פניה: מ 24068 רעש מחלק תחתון ברכב	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. רעש במנוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170757070** תאריך פניה: **08/11/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **97,125**

תיאור פניה: מ 24068 בדיקת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מרכב הרכב	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095557** תאריך פניה: **13/11/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **97,125**

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב כנף קדמי עליון צד שמאל

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון הרכב על פי דוח שמאי	משימה הושלמה
אח' שמ'	משימה הושלמה
יישור אגוז	משימה הושלמה
פינה שמ'	משימה הושלמה
מגן אח'	משימה הושלמה
כיסוי מגן אח' עליון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095713** תאריך פניה: **17/11/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **97,125**

תיאור פניה: מ 24068 ג.ג פלילי חלק קדמי ואחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון הרכב על פי דוח שמאי	משימה הושלמה
חזית מגן קד'	משימה הושלמה
ניקל תחתון ימ'+שמ'	משימה הושלמה
כיסוי ערפל שמ'	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170768607** תאריך פניה: **13/12/2016** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **99,855**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 100000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170770191 תאריך פניה: 19/12/2016 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 100,940	
תיאור פניה: מ 24068 פילטר מזגן	
מהות הפניה:	
1. תפקוד לא תקין של המערכת	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170779588 תאריך פניה: 19/01/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 108,991	
תיאור פניה: מ 24068 רעש מהמנוע	
מהות הפניה:	
1. רעש במנוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נימצא בבדיקת רעשים במנוע וממצאים ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160100096** תאריך פניה: **23/02/2017** גורם מבצע: מוסך אסולין פחות באר שבע

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון הרכב עפ"י דוח שמאי	משימה הושלמה
ישור פח חזית	משימה הושלמה
מגן קד'	משימה הושלמה
פנס ראשי ימ'	משימה הושלמה
כנף קד' ימ'	משימה הושלמה
קשת לכנף ימ'	משימה הושלמה
תומך ימ'	משימה הושלמה
ביטנה ימ'	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170792276** תאריך פניה: **28/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית באר שבע

קריאת מד אוי': **110,123**

תיאור פניה: מ 24068 תיקון כחול

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון כחול פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795657 תאריך פניה: 09/03/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 118,127	
תיאור פניה: מ 24068 דלת אחורית לא תקינה	
מהות הפניה:	
1. דלת לא נסגרת טוב	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מעצור ביטחון בטיחותי בדלת מעצור דלת	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795562 תאריך פניה: 09/03/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 118,127	
תיאור פניה: מ 24068 כיוון פרונט	
מהות הפניה:	
1. שחיקה לא אחידה בצמיג	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795810 תאריך פניה: 12/03/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 119,987	
תיאור פניה: מ 24068 טיפול 120000 ק"מ	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן דלק	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל קירור (NPN381032)	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO) - דיסק בלם קדמי (רוטו)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160100849 **תאריך פניה:** 14/03/2017 **גורם מבצע:** פארק נ.גבי פחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 121,015

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב חלק אחורי צד שמאל

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב בעבודת תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170810298 **תאריך פניה:** 01/05/2017 **גורם מבצע:** מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 128,112

תיאור פניה: מ 24068 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טופל בלמים ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170811313 **תאריך פניה:** 04/05/2017 **גורם מבצע:** מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 138,765

תיאור פניה: מ 24068 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם קד BD7113 תואם מ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170813575** תאריך פניה: **10/05/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **139,620**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 140000 ק"מ - מבוטל.

מהות הפניה:

1. ברגים משוחררים
2. מצית סיגריות שרוף
3. תיקון מגעים
4. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170814063** תאריך פניה: **12/05/2017** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ

קריאת מד אוי': **139,620**

תיאור פניה: מ- 24068 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170817204** תאריך פניה: **22/05/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **141,125**

תיאור פניה: מ 24068 בדיקת מצבר + בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב בבדיקת התנעה וממצאים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צלחת בלם אח BD7114 תואם מגנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות כלליות רפידות בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170826767** תאריך פניה: **22/06/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **139,755**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 140000 ק"מ

מהות הפניה:

1. כיוון אורות

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830078** תאריך פניה: **03/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **141,401**

תיאור פניה: מ 24068 בדיקת התנעה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בבדיקת התנעה וממצאים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מסנן דלק החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
חיישן למסנן דלק	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830535** תאריך פניה: **04/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **141,503**

תיאור פניה: מ 24068 החלפת מגבע (ג'ק)

מהות הפניה:

1. בדיקת זיוד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבה [גק] שמן החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831265** תאריך פניה: **06/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **143,201**

תיאור פניה: מ 24068 בעיות בהתנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חישן למסנן דלק מערכת דלק	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170832640** תאריך פניה: **11/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **143,201**

תיאור פניה: מ 24068 לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום בקורת משימות מ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170850289** תאריך פניה: **04/09/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ - 24068 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: 8170852292 תאריך פניה: 11/09/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 160,125

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 160000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם קד BD7113 תואם מ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל (פח)5)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170853432 תאריך פניה: 14/09/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 161,125

תיאור פניה: מ 24068 מוט אחורי

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עוצר דלת מעצור דלת	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170859095 תאריך פניה: 03/10/2017 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 163,201

תיאור פניה: מ 24068 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב הוחלף מצבר באחיות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160110285 **תאריך פניה:** 30/10/2017 **גורם מבצע:** פארק נ.גבי פחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 163,201

תיאור פניה: מ' 24068 נזק לרכב צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב ונישלח למוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170880346 **תאריך פניה:** 10/12/2017 **גורם מבצע:** מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 179,901

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT BRAKE DISC (RO) - דיסק בלם קדמי (רוטו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן)	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC - בלם דיסק אחורי-החלפה ב)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל (פח) (5)	משימה הושלמה
שמן סרן קד	משימה הושלמה
פילטר דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170906697 **תאריך פניה:** 27/02/2018 **גורם מבצע:** מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 192,726

תיאור פניה: מ' 24068 תיקון ברגי גלגל ספר

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

2. בלם חניה לא תקין

מספר פניה: **8170909816** תאריך פניה: **08/03/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **199,505**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול תקופתי 200000 ק"מ

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים
2. בלם חניה לא תקין
3. מנורה שרופה
4. טיפול תקופתי מתוכנן
5. תקלת ריקול

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160116563** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **199,505**

תיאור פניה: 24068 ג.נ ניפוץ שמשה

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לבצוע	סטטוס משימה
שמשה קדמית ימנית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170917170 תאריך פניה: 01/04/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 199,506

תיאור פניה: מ 24068 נורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתג מציין מצב ידית טרנספר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160116723 תאריך פניה: 08/04/2018 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 199,505

תיאור פניה: מ 24068 ג.נ [אירוע פלילי]

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב ונישלח לתיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170923556 תאריך פניה: 24/04/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 210,992

תיאור פניה: מ 24068 החלפת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שנפ- מצבר 95 אמפר יפני ימי טיפול במצבר	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170926245 תאריך פניה: 02/05/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 214,241

תיאור פניה: 24068 נורת מנוע

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום בקורת משימות מ מערכת חשמל	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170929280 תאריך פניה: 13/05/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 219,621

תיאור פניה: מ24068 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170939068 תאריך פניה: 11/06/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 226,885

תיאור פניה: מ' 24068 נורת מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שיפוץ אנגסטרים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מתלה דוד עמם	משימה הושלמה
אטם מכסה שסתומים	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
שיפוץ מכלל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160119905 תאריך פניה: 12/06/2018 גורם מבצע: נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 226,885

תיאור פניה: מ 24068 נ.ב. אחורי ימני

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: 8170949178 תאריך פניה: 11/07/2018 גורם מבצע: גלרון אלקטרוניקה

קריאת מד אוי': 226,903

תיאור פניה: מ' 24068 דלקן לא תקין.

מהות הפניה:

1. דלקן לא תקין

מספר פניה: 8170954772 **תאריך פניה: 30/07/2018** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 232,226

תיאור פניה: מ 24068 נורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170961730 **תאריך פניה: 20/08/2018** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 236,618

תיאור פניה: מ' 24068 תיקון בורג גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג לטבור האופן מערכת טורבו	משימה הושלמה
אוס לבורג האופן	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160123586 **תאריך פניה: 27/08/2018** **גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ**

קריאת מד אוי': 237,010

תיאור פניה: מ' 24068 נזק לשימשה אחורית פעילות מבצעית

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמשה אחורית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170967105 תאריך פניה: 09/09/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 238,903

תיאור פניה: מ' 24068 מנורת מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סתם ביניים צנרת פליטה מערכת טורבו	משימה הושלמה
סתם פתח פליטה במגדש טורבו	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
אטם צינור שמן מגדש טורבו	משימה הושלמה
אטם צינור מים	משימה הושלמה
TURBO CARTRIDGE ASSE-מכלול תיבת מגדש טור	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170967419 תאריך פניה: 12/09/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 239,501

תיאור פניה: מ' 24068 טפול 240 אלף + נורת מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניקוי טורבו וסעפת יניקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170973585 תאריך פניה: 07/10/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 241,362	
תיאור פניה: מ- 24068 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
גומיה לבולם זעזועים קד' שמ' קרועה מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170928896 תאריך פניה: 08/10/2018 גורם מבצע: מפעלי אלן 79 בע"מ	
קריאת מד אוי': 214,241	
תיאור פניה: מ- 24068 רישוי תקופתי לרכב	

מספר פניה: 8160126496 תאריך פניה: 07/11/2018 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ	
קריאת מד אוי': 246,297	
תיאור פניה: מ' 24068 נזק לרכב	
מהות הפניה:	
1. צד ימין	

מספר פניה: 8170986853 תאריך פניה: 12/11/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 246,457	
תיאור פניה: מ' 24068 רעש מהמנוע	
מהות הפניה:	
1. רעש במנוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות זגגות ומראות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170997677** תאריך פניה: **16/12/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **253,204**

תיאור פניה: מ 24068 מפלס שמן ברקס נמוך

מהות הפניה:

1. משאבת אופן אחורית ימנית נוזלת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171004909** תאריך פניה: **08/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **257,206**

תיאור פניה: מ 24068 נורת מנוע דולקת.

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: **8171008381** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **259,521**

תיאור פניה: מ' 24068 תיקון ברגי גלגל ספר

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג מנשא אופן רוזבי מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171010998** תאריך פניה: **27/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **259,621**

תיאור פניה: מ' 24068 טיפול 260000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171027196** תאריך פניה: **14/03/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **268,847**

תיאור פניה: מ' 24068 בעיית טורבו, מנורות מנוע דולקת.

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: 8171028267 תאריך פניה: 18/03/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 268,951

תיאור פניה: מ' 24068 בעיית טורבו, מנורות מנוע דולקת.

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טורבו לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכבת טורבו מפירוק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות מערכת טורבו	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה
סתם פתח פליטה במגדש טורבו	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
טבעת אטימה מגומי	משימה הושלמה
אטם צינור פליטה	משימה הושלמה
נזל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה
סתם ביניים צנרת פליטה	משימה הושלמה
אטם צינור מים	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
טורבו	משימה הושלמה
שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030415** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **279,501**

תיאור פניה: מ' 24068 טיפול 280 אלף ק"מ.

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פורקו מזרקים נשלחו לשיפוץ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכבת מזרקים משופצים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנורה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038390** תאריך פניה: **22/04/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,001**

תיאור פניה: מ' 24068 בעיית טורבו, מנורות מנוע דולקת.

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אנגטורים (מרססים) מערכת טורבו	משימה הושלמה
אסם מכסה שסתומים	משימה הושלמה
מחזיר שמן במכסה שסתומים	משימה הושלמה
מחזיר שמן במכסה שסתומים	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171040103** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,501**

תיאור פניה: מ' 24068 טיפול 280 אלף ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171042698** תאריך פניה: **07/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,501**

תיאור פניה: מ' 24068 טיפול 280 אלף ק"מ.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171043185** תאריך פניה: **10/05/2019** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ

קריאת מד אוי': **280,501**

תיאור פניה: מ- 24068 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171044034** תאריך פניה: **13/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,521**

תיאור פניה: מ' 24068 רעש בצירות הרכב

מהות הפניה:

1. פעמון צריה מרעיש/דופק

מספר פניה: **8171052704** תאריך פניה: **06/06/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **280,521**

תיאור פניה: מ' 24068 טיפול 280 אלף ק"מ.

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171078131** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מכון רישוי ססט אשדוד

קריאת מד אוי': **287,521**

תיאור פניה: בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

מספר פניה: **8160140071** תאריך פניה: **29/08/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **296,625**

תיאור פניה: מ' 24068 נ.ב קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

מספר פניה: **8171086327** תאריך פניה: **19/09/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **299,871**

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 300 אלף ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה (6)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
להב גומי מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
סט מגבים קדמיים	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171101724 **תאריך פניה: 07/11/2019** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 307,354

תיאור פניה: מ 24068 בעיית הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171104950 **תאריך פניה: 17/11/2019** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 308,601

תיאור פניה: מ 24068 בדקית חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט מגביים קדמיים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה קטנה	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול פנס איתות פנייה צדדי קדמי-החלפה(בס	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ביקורת חורף	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171106502 **תאריך פניה: 21/11/2019** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 309,669

תיאור פניה: מ-24068 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חוסר בנוזל קירור	משימה לטיפול
מנורת ניטור לחץ אוויר נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה לטיפול
נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171113620 תאריך פניה: 10/12/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 312,053

תיאור פניה: מ 24068 מגבים לא תקינים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 20 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171123694 תאריך פניה: 13/01/2020 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 319,653

תיאור פניה: מ 24068 טיפול 320 אלף ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEMBLY-פירוק והרכבה(בסי	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEMBLY-פירוק והרכבה(בסי	משימה הושלמה
שמן סרן קדמי (פח(7))	משימה הושלמה
נחל בלמים(35)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן סיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל (פח(5))	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171130981 **תאריך פניה: 02/02/2020** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 324,319

תיאור פניה: מ' 24068 החלפת בורג גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג לטבור האופן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אום לבורג האופן החלפת צמיג	משימה הושלמה
אופן הגלגל (גנט)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171137180 **תאריך פניה: 19/02/2020** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 328,981

תיאור פניה: מ 24068 נורה ראשית שרופה, נורת ברקס

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171137878 **תאריך פניה: 23/02/2020** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 329,901

תיאור פניה: מ' 24068 מנוע התחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין להצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה