

הסטורית טיפולים לרכב מספר 1458534

מספר פניה: 8170639956 תאריך פניה: 15/10/2015 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
קריאת מד אוי': 20,223 תיאור פניה: מ 24071 טיפול 20000 ק"מ
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8170658265 תאריך פניה: 10/12/2015 גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': 20,223 תיאור פניה: מ 24071 טיפול 20000
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי (חריטה) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן
משימה הושלמה	REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי (בסיסי)-
משימה הושלמה	FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו
משימה הושלמה	FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו
משימה הושלמה	ערכת רפידות לדיסק בלם אחור
משימה הושלמה	ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי

מספר פניה: 8170670507 תאריך פניה: 19/01/2016 גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': 24,425 תיאור פניה: מ 24071 ב"ד בלמים + ב"ד הגה + מגבים
מהות הפניה: 1. בדיקת בלמים

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו מערכת בלמים
משימה הושלמה	REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי (חריטה)

מספר פניה: **8170702353** תאריך פניה: **05/05/2016** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **39,601**

תיאור פניה: **24071** טיפול **40000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ע"י החלפת בלמים א"ח וקדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170707209** תאריך פניה: **23/05/2016** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **43,256**

תיאור פניה: **24071** ב"ד מגן תחתון

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

מספר פניה: **8170716502** תאריך פניה: **22/06/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **43,256**

תיאור פניה: מ-**24071**-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160092237** תאריך פניה: **14/08/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: **24071** נ"ב נקר בגלגל

מספר פניה: **8170743156** תאריך פניה: **20/09/2016** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **604,492**

תיאור פניה: 24071 טיפול 6000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170766368** תאריך פניה: **06/12/2016** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **74,381**

תיאור פניה: 24071 ב"ד בלמים + מוט אחרי לא תקין + מצבר

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מעצור ביטחון בטיחותי בדלת מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה
BACK DOOR (TAILGATE) - עצר דלת אחורית (דלת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097414** תאריך פניה: **28/12/2016** גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': **74,381**

תיאור פניה: 24071 כנף ימין + מכסה מנוע

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לשמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160097430 תאריך פניה: 28/12/2016 גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': 74,381

תיאור פניה: 24071 נ"ב שריטות בצד ימין אחורי

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לשמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160097412 תאריך פניה: 28/12/2016 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': 74,381

תיאור פניה: 24071 ג"נ

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לשמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160097434 תאריך פניה: 28/12/2016 גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': 74,381

תיאור פניה: 24071 ג"נ גחון תחתון

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

2. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לשמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170778753** תאריך פניה: **17/01/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **79,807**
 תיאור פניה: **24071** טיפול +80000 ב"ד רעשים בדלת+מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170812073** תאריך פניה: **07/05/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **95,565**
 תיאור פניה: **24071** ב"ד מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170811520** תאריך פניה: **08/05/2017** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה
 קריאת מד אוי': **93,812**
 תיאור פניה: מ- **24071** רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170812710** תאריך פניה: **08/05/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס
 קריאת מד אוי': **95,602**
 תיאור פניה: **24071** פנס כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

מספר פניה: **8170813662** תאריך פניה: **10/05/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **96,015**
תיאור פניה: מ-24071-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170818470** תאריך פניה: **25/05/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס
קריאת מד אוי': **97,702**
תיאור פניה: 24071 פנס כחול

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

מספר פניה: **8170818087** תאריך פניה: **25/05/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **97,702**
תיאור פניה: 24071 רעשים בגלגלים + ב"ד חישני רוורס

מהות הפניה:

1. נקישות בסיבוב ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170824490** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **99,605**
תיאור פניה: 24071 טיפול 10000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170839956** תאריך פניה: **02/08/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **106,133**
תיאור פניה: **24071** רעשים בגלגלים

מהות הפניה:

1. גלגל מרעיש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160107943** תאריך פניה: **24/09/2017** גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ
קריאת מד אוי': **0**
תיאור פניה: **24071** ג"נ כל צד ימין של הקכב

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170871405** תאריך פניה: **13/11/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
קריאת מד אוי': **119,644**
תיאור פניה: **מ 24071** טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170878155** תאריך פניה: **03/12/2017** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **122,687**

תיאור פניה: 24071 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה הושלמה	משימה הושלמה
מגב שמשות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשות קד 18 אינץ' - תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115168** תאריך פניה: **20/02/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24071 ת"ד עם פצועים

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160116706** תאריך פניה: **27/03/2018** גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24071 ג"נ פנס קדמי ימין + פגיעה מכסה

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה הושלמה	משימה הושלמה
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170917876** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **139,502**

תיאור פניה: **24071** טיפול 140000 +ב"ד בלמים מגבים נורת

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למש.מים ואלטרנטור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' - תואם	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 18 אינץ' - תוא	משימה הושלמה
הח נורה	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922529** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **141,051**

תיאור פניה: **24071** כיון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי כיוון פרונט	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170925561** תאריך פניה: **30/04/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **142,129**

תיאור פניה: מ-24071 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה הושלמה
סדק בצינור עמם ודליפת גזים צינור פליטה ודודים לא תקינים / דליפות	משימה הושלמה
רעש במערכת תקינות סעפת פליטה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170926745** תאריך פניה: **04/05/2018** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **142,129**

תיאור פניה: מ-24071 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170930762** תאריך פניה: **16/05/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **143,647**

תיאור פניה: מ-24071 בד רעשים ממערכת פליטה

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

2. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
AIR CLEANER ELEMENT-קרב מסנן אוויר-החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170952848** תאריך פניה: **24/07/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **151,146**
 תיאור פניה: 24071 רכב מזייף

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מעצור ביטחון בטיחותי בדלת מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BACK DOOR (TAILGATE)-עצר דלת אחורית (דלת	משימה הושלמה
TURBOCHARGER ASSEMBL-מכלול מגדש טורבו-הח	משימה הושלמה
INTERCOOLER ASSEMBLY-מכלול מצנן דחיסה-הח	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122685** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: הילוך שישי - ראשל"צ
 קריאת מד אוי': **151,717**
 תיאור פניה: 24071 ת"ד עם רכב גנוב פגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170988735** תאריך פניה: **19/11/2018** גורם מבצע: הילוך שישי - ראשל"צ

קריאת מד אוי': **159,942**

תיאור פניה: מ 24071 טיפול 160000+ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993944** תאריך פניה: **04/12/2018** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **163,501**

תיאור פניה: 24071 רעשים ברכב

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה קד 18 אינץ' - תוא מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 24 אינץ' - תוא	משימה הושלמה
ביקורת חורף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023216** תאריך פניה: **03/03/2019** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס
 קריאת מד אוי': **172,705**
 תיאור פניה: 24071 ב"ד מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שנפ- מצבר 95 אמפר יפני ימי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133478** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו
 קריאת מד אוי': **172,705**
 תיאור פניה: 24071 תאונה עם רכב גנוב

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
היה שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041436** תאריך פניה: **03/05/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה
 קריאת מד אוי': **0**
 תיאור פניה: מ- 24071 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171042741** תאריך פניה: **07/05/2019** גורם מבצע: מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **179,545**

תיאור פניה: **24071** טיפול **180000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח בולס+נבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
להב מגב שמשה אחורית טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
בולס זעזועים מיתלה קדמי	משימה הושלמה
טבור [נבה] מכלל לאופן אחור	משימה הושלמה
מכלול להב מגב חלון אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
בולס זעזועים קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
טבור גלגל אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818185** תאריך פניה: **07/11/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **97,702**

תיאור פניה: מ- **24071** בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171102358 תאריך פניה: 10/11/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': 239,452

תיאור פניה: 24071 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה