



מס' סידורי במכרז - 158

24071 רישוי אזרחי: 1458534

DESERT מיצובישי

2015

198,550

מס' רישוי :

תוצר ודגם הרכב :

שנת ייצור :

ק"מ נסיעה :

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	1458534	תוצר:	Pajero 3.2 Di-D	דגם:	Mitsubishi	מס' שלדה:	2101	על פי הוראות משרד התחבורה	
מס' מנוע:	8225	מד מרוחק:	198442	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	אחר	קבוצה:	6
מזמין הבדיקה:	מסא"ר רכב בית דגן		וכתובת:	סוג השלדה:			שלדת מרכב		
מס' ד	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר. בדוק/תקן מגדש טורבו. מערכת תזמון=רעש שסתומים. ראש מנוע=צרכה שמן ממנביל שסתומים. מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה. בלוק מנוע=רטיבות					
2	מערכת קיחור		X	מערכת קיחור מנוע=קורדייה וסימני חילול מים מחיבורים					
3	מערכת חלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גזש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת מעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת התנעה סולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים. בלאי דיסקיות. שמן כהה. נקישות יתר					
12	תיבת העברת סח		X	תיבת העברה=מחוחי יתר. נקישות יתר					
13	ציר/חלל הינע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה. מייצב/חיסורים פגומים					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת הינע	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	תקצי מרכב. משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל. סימני פגיעה לפנים. תיקוני מרכב וצבע. מעיסת/מעורר. נזק לפגזשים. הוחלפו חלקי מרכב					
20	מערכת תאורה ומחוצנים	V							
21	הערכת כלליות	V							