

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	1676432	תוצר:	Hyundai	דגם:	i35	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	4345
מס' שלדה:	1676	מד מרחק:	273041	סוג הרכב:		צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, בוצע תיקון באגן שמן-אין אחריות, סימני שריפת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי	V		
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	X		מערכת היגוי=נקישות יתר
18	מערכת בלמים ללא פרוק	V		
19	צמיגים וחישוקים	X		צמיגים וגלגלים=צמיגים קדמיים שחוקים, צמיג אחורי שמאל פגום
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה	X		תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב, דלת אחורית ימנית הוחלפה, עמודים=סמני מילוי חומר, נזק בקורות / עמודים, סימני פגיעה עמודים ימין, צבע עמודים לא מקורי
23	מערכת תאורה ומחזורים	V		
24	הערכת כללית	V		

i35 1.6 טולאט 2511 דיזל

נ.א.א. - 2/15

מ"ל - 273045