

דוח טיפול לרכב: 17-890-73 מיצובישי האנטר

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8170060069	ביקורות	ביקורת חורף		12/09/2011
8170060069	טיפול כללי ברכב	טיפול - 20,000		12/09/2011
8170062627	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי		23/10/2011
8170070942			טיפול באחריות	19/03/2012
8170079871	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		04/09/2012
8170082180	שבר - חשמל	בדיקת מצבר		21/10/2012
8170099267	טיפול כללי ברכב	טיפול - שנתי		09/09/2013
8170106952	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		03/02/2014
8170107110	שבר - מערכת דלק	ניקוי מזרקים	כוון הזרקה במחשב	05/02/2014
8170113238	טיפול כללי ברכב	טיפול - 10,000		16/06/2014
8170118437			החלפת דוושאת גז	14/09/2014
8170121137	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		10/11/2014
8170130001	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		06/05/2015
8170133536	שבר - חשמל	החלפת נורה		13/07/2015
8170137635	שבר - חשמל	החלפת מצבר		06/10/2015
8170138008	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		11/10/2015
8170138627	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי		19/10/2015
8170143106	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		27/12/2015
8170151997	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		07/06/2016
8170154558	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		24/07/2016
8170157722	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		15/09/2016
8170158365	שבר - חשמל	החלפת נורה		26/09/2016
8170171182	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 110000	08/05/2017
8170182520	טיפול כללי ברכב	טיפול - 10,000	טיפול 120000	15/11/2017
8170192048	טיפול כללי ברכב	טיפול - 10,000	טיפול 130000	24/04/2018
8170194405	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים 5	04/06/2018
8170201005	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		11/10/2018
8170207357	טיפול כללי ברכב	טיפול - 10,000	טיפול 140000 ק"מ	20/01/2019
8170210825	שבר - חשמל	החלפת מצבר	ימין+95AH	26/03/2019
8170220677	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		03/10/2019
8170225035	טיפול כללי ברכב	טיפול - שנתי		15/12/2019
8170226141	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		07/01/2020