

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	1839559	תוצר:	Forester 2.0	דגם:	Subaru	שנת יצור:	2014	מס' מנוע:	4390
מס' שלדה:	4240	מד מרחק:	276014	סוג הרכב:	חברה	צבע			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, סימני שריפת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תזימון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה		X	מערכת חשמל=פנסים קדמיים דהויים
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, נזילת שמן, אין אחריות לתיבת
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גלגל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותכים פגומים
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	V		
18	מערכת בלמים ללא פרוק	V		
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים
23	מערכת תאורה ומחוננים	V		

כריסטי 2.0 (אטלס) זמל/רעש
 נמלא - 3/14 חסה שלמים
 מיל - 276015 - נסיעה 1
 כנס אמורי שלד
 4x4