

361

| היסטוריית טיפולים לרכב 18-552-31 |                       |                          |                            |             |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| הודעה                            | טקסט קבוצת משימ       | טקסט קוד משימה           | טקסט משימה                 | תאריך הודעה |
| 8170141825                       | טיפול כללי ברכב       | טיפול - 30,000           |                            | 06/12/2015  |
| 8170157076                       | שבר - חשמל            | פנס ערפל אחורי           | פנס                        | 05/09/2016  |
| 8170157200                       | שבר - בלמים           | בלמים אחוריים            | רעש בבלמים                 | 06/09/2016  |
| 8170157200                       | שבר - בלמים           | בלמים קדמיים             | רעש בבלמים                 | 06/09/2016  |
| 8170159661                       | שבר - חשמל            | החלפת נורה               | מנורה                      | 26/10/2016  |
| 8170165966                       | שבר - צמיגים          | החלפת צמיג + איזון       | החלפת 4 צמיגים             | 01/02/2017  |
| 8170166179                       | ביקורות               | ביקורת רישוי שנתית       | טסט                        | 06/02/2017  |
| 8150011786                       | שבר - מרכב            | כנף צד ימין              | כנף אחורית ימנית           | 05/03/2017  |
| 8170167921                       | טיפול כללי ברכב       | טיפול - 30,000           | טיפול 60000                | 06/03/2017  |
| 8170167921                       | ביקורות               | ביקורת רישוי שנתית       | הכנה למבחן שנתי            | 06/03/2017  |
| 8170167921                       | שבר - חשמל            | אורות ראשיים וכוון       | אור חניה קדמי ימני לא דולק | 06/03/2017  |
| 8170169815                       | שבר - חשמל            | החלפת מצבר               |                            | 09/04/2017  |
| 8150012098                       | שבר - מרכב            | תיקון על פי דוח שמאי     |                            | 30/04/2017  |
| 8170175419                       | טיפול כללי ברכב       | טיפול - 30,000           | טיפול 90000                | 17/07/2017  |
| 8170187873                       | ביקורות               | ביקורת רישוי שנתית       |                            | 06/02/2018  |
| 8170192344                       | שבר - בלמים           | בלמים אחוריים            |                            | 29/04/2018  |
| 8170199732                       | טיפול כללי ברכב       | טיפול - 30,000           |                            | 13/09/2018  |
| 8170206439                       | שבר - צמיגים          | החלפת צמיג + איזון       | החלפת שני צמיגים קדמיים    | 02/01/2019  |
| 8170206510                       | שבר - היגוי           | כוון פרונט / זווית היגוי | לעשות כיוון פרונט          | 02/01/2019  |
| 8170206511                       | שבר - היגוי           | בדיקת הגה                | לבדוק חופש בהגה            | 02/01/2019  |
| 8170208606                       | ביקורות               | ביקורת רישוי שנתית       |                            | 13/02/2019  |
| 8150014731                       | משימות תאונות כלי רכב | העברת הרכב לתיקון        |                            | 28/02/2019  |
| 8150014731                       | שבר - מרכב            | תיקון על פי דוח שמאי     |                            | 28/02/2019  |
| 8170212830                       | טיפול כללי ברכב       | טיפול - 30,000           | טיפול 150000               | 12/05/2019  |
| 8170219804                       | שבר - בלמים           | בלמים אחוריים            | בדיקת בלמים                | 16/09/2019  |
| 8170219804                       | שבר - בלמים           | בלמים קדמיים             | בדיקת בלמים                | 16/09/2019  |
| 8170219804                       | ביקורות               | ביקורת חורף              |                            | 16/09/2019  |
| 8170221520                       | שבר - חשמל            | החלפת מצבר               |                            | 27/10/2019  |
| 8170224218                       | ביקורות               | ביקורת חורף              |                            | 28/11/2019  |

# מוסד "מילאד" 1994 בע"מ



דף 1

\* העתק \*

חשבונית מס 40945 NS

תאריך: 16/05/17

12:51 16/05/17 : תא' סיום  
12:32 15/05/17 : תא' כניסה  
511971947 : ח.פ.  
7382 : מוסך מורשה

ת.זהות / ח.פ. : 520031030  
מס. תביעה :

טל :  
נייד :

לכבוד  
ענבל  
הערבה ת.ד. 282  
נתב"ג

סוג הרכב : יונדאי i30

מס.רישוי : 30-454-13

שנת יצור : 2014 ק"מ: 83876

שם הסוכן :

מס.פוליסה :

רכישה :

הזמנת תק' : 22709

ח.ביטוח : ענבל

נזק מיום :

שם שמאי : שניידרמן 6769880

מס' לקוח : 3003

בעלות : ענבל

| קוד עבודה | עבודות                    | סה"כ | אחוז הנחה | סכום ש"ח |
|-----------|---------------------------|------|-----------|----------|
| 1         | עב' פחחות (לפי הצעת שמאי) |      |           | 1,920.00 |
| 2         | עב' צבע (לפי הצעת שמאי)   |      |           | 2,500.00 |
| 3         | עב' חשמל                  |      |           | 150.00   |

| קוד פריט | חלפים              | כמות | % הנחה יח' לצרכן | סכום ש"ח |
|----------|--------------------|------|------------------|----------|
|          | קליפסים וחומרי עזר | 1.00 | 110.0            | 110.0    |
|          | בוסטיק אטימה       | 1.00 | 80.0             | 80.0     |

סה"כ לעבודה 4,570.0

סה"כ ע.חוק 0.0

סה"כ חלפים 190.0

הערות :

סה"כ 4,760.0

מ.ע.מ. % 17.00 809.2

לתשלום 5,569.0

תנאי תשלום:

2-7258431/01 רבלי

בכבוד רב,

מוסד מילאד 1994 בע"מ

חתימת המאשר / ת:

אחראי

לפרעון: 16/05/17

עורך

עובד

תכנון ויישום: אייל פתרונות חוכנה בע"מ 03-9619611

דרך גזאל 13, חוף שמן, ת.ד. 576, חיפה מיקוד 3100402 פקס. 04-8678678 טלי 04-8624444

דואר אלקטרוני: office@milad.co.il