

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	1855231	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	6132
מס' מנוע:	0769	מד מרחק:	173182	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובתו:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	V		
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיגים אחוריים שחוקים
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה לפנים, סימני מילוי חומר, סימני תיקון בתא מנוע, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב
20	מערכת תאורה ומחוננים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- היזהר להחזיר את כל חלקי הרכב או 6000 ₪ לפי המהדר. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i30 1.6 (טולדו)
 נ.צ. - 2642
 ל"ה - 173182