

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית		מס' רכב: 1856231		תוצר: i30		דגם: Hyundai		מס' שלדה: 5504	
מס' מנוע: 8688		מס' מרחק: 244153		שנת יצור: 2014		סוג הרכב: חברה		קבוצה 1-3	
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובתו:		סוג השלדה:		שלדת מרכב:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תצרוכת שמן מהצילינדרים, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	V		
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, סימני פגיעה מאחור, פח אחורי מעוך / פגום
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדיקה והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

מס' 1.6 שאלות אלו כישו.
 מ.א. - 244 לפנת 1
 מילי - 244155 - שגשג זילי סני.