

מס' רכב:	1856331	תוצר:	Hyundai	דגם:	i30 1.6	מס' שלדה:	5515
מס' מנוע:	8709	מד מרחק:	239803	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	קבוצה 1-3
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב		

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע		X	בלוק מנוע=רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, שסתומים מנוע
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=פליטת עשן דלק, לבדוק דוד עמם
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	מערכת פליטה וניקה=דליפות יתר, לתקן צינור/דוד עמם, החלף תומכים
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=נקישות יתר, רעידות יתר, החלפה לקויה, בלאי דיסקיות, רעש יתר, אין
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V		
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=מערכות תחתית, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן ימין, הוחלפו חלקי מרכב
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

סוג: 1.6 טולאנץ' זאלו כיגוי
 נ.מ.ז. 2/14 - מס שגיר
 נ.מ.ז. - 239803