

420

טיפולים רכב 1856831

הודעה	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150011615	כנף צד ימין תאונה	מכה בכנף קדמי ימני	30/12/2016
8150011615	פגוש קדמי	מכה בפגוש קדמי	30/12/2016
8150011615	כנף צד שמאל	מכה בכנף אחורי שמאלי	30/12/2016
8150011615	פגוש אחורי	מכה בפגוש אחורי	30/12/2016
8150011615	פגוש קדמי	מגן מתחת לרדיאטור	30/12/2016
8150014552	פגוש קדמי	מכה בפגוש קדמי	01/11/2018
8150014552		חסר מגן אבנים מתחת לרדיאטור	01/11/2018
8150014553	פגוש אחורי תאונה	מכה בפגוש אחורי	03/01/2019
8170128265	טיפול - 30,000	טיפול 30,00 קמ'	30/03/2015
8170140452	החלפת צמיג + איזון	אחורי שמאלי	16/11/2015
8170140452	החלפת צמיג + איזון	אחורי ימני	16/11/2015
8170140453	החלפת צמיג + איזון	אחורי ימני 1	16/11/2015
8170140453	החלפת צמיג + איזון	אחורי שמאלי 1	16/11/2015
8170143326	ביקורת חורף		29/12/2015
8170148045	טיפול - 15,000	טיפול 60000 ק"מ	24/03/2016
8170148045	בדיקת אורות כללית	קדמיות שרופות	24/03/2016
8170163357	טיפול - 15,000	טיפול 90000 ק"מ	21/12/2016
8170163357	ביקורת חורף	ביקורת חורף	21/12/2016
8170163357	רדיו טייפ / דיסק	מולטימדיה לא נדלקת	21/12/2016
8170163358	פנס ימני קדמי	החלפת נורה	21/12/2016
8170165152	ביקורת רישוי שנתית	טסט	19/01/2017
8170165177	החלפת צמיג + איזון	צמיגים קדמי 2	19/01/2017
8170165177		הוצאת בורג מצמיג אחורי שמאלי	19/01/2017
8170165251	טיפול - שנתי	טיפול 105000	22/01/2017
8170165251	תבנים למתלה / קפיצים אחורי	תותבים למשולשים אחוריים קרועים	22/01/2017
8170165251	פנס איתות	קדמי שמאלי על הכנף לא דולק	22/01/2017
8170165251	אורות ראשיים וכוון	אור מספר לא דולק	22/01/2017
8170165251	בדיקת הגה	לבדוק נקישות בהגה	22/01/2017
8170165251	מנוע	בדיקת רעש ויברציה מהרכב	22/01/2017
8170165251	וו גרירה	חיזוק וו גרירה	22/01/2017
8170165251	כנף צד ימין	מכה בכנף קדמי ימני	22/01/2017
8170165251	פגוש קדמי	מכה בפגוש קדמי	22/01/2017
8170165251	כנף צד שמאל	מכה בכנף אחורי שמאלי	22/01/2017
8170165251	פגוש אחורי	מכה בפגוש אחורי	22/01/2017
8170165252	כוון פרונט / זווית היגוי	כיוון פרונט + ציר אחורי	22/01/2017
8170165252	קורת רכב לפני סיום חוזה שיר	נבדק ונמצא תקין	22/01/2017
8170170204	החלפת מצבר	מצבר	23/04/2017
8170175014	גרירת רכב	אספקת מצבר בקדימה	10/07/2017
8170182018	טיפול - 30,000	טיפול 120000	08/11/2017
8170182018	ביקורת חורף		08/11/2017
8170185548	תיקון תקר	תקר צמיג אחורי שמאלי	31/12/2017

14/01/2018		ביקורת שבועית	8170186493
25/02/2018	טסט	ביקורת רישוי שנתית	8170188955
21/06/2018	טיפול 150000	טיפול - 30,000	8170195553
17/01/2019	החלפת 4 צמיגים	החלפת צמיג + איזון	8170207256
17/01/2019	אורות חניה קדמיים לא דולקים	אורות ראשיים וכוון	8170207259
17/01/2019	ריז יוצא מגומיה לצירייה ימנית בחלק פני	גומייה לצירייה קדמית	8170207259
17/01/2019	חסר שמן מנוע	אגן שמן מנוע	8170207259
17/01/2019	לעשות כיוון פרונט	כוון פרונט / זווית היגוי	8170207259
17/01/2019	לעשות כיוון ציר אחורי	כוון פרונט / זווית היגוי	8170207259
29/01/2019		רחיצה חיצונית + פנימית	8170207839
30/01/2019		החלפת מצבר	8170207885
18/02/2019	טיפול 180000	טיפול - 30,000	8170208862
18/02/2019		ביקורת חורף	8170208862
18/02/2019	נוזל בלמים / מצמד		8170208862
18/02/2019	מסנן אוויר		8170208862
18/02/2019	אטם בורג ריקון אגן שמן מנוע		8170208862
18/02/2019	מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס		8170208862
18/02/2019	מסנן שמן מנוע		8170208862
18/02/2019	שמן מנוע בגלון		8170208862
18/02/2019	מגב אחורי		8170208862
18/02/2019		ביקורת רישוי שנתית	8170208925
11/07/2019	אין שילוב להילוך אחורי נשמעת מכה מהת	בדיקת תיבת הילוכים	8170216260
11/07/2019	גריז יוצא מגומיה לצירייה ימנית	גומייה לצירייה קדמית	8170216260
11/07/2019	רכב לא מנוע	מנוע	8170216260
11/07/2019	נורית חיווי תקלת מנוע	מנוע	8170216260
11/07/2019	לבדוק חיישן הצתה		8170216260
11/07/2019	לבדוק ממיר קטליתי		8170216260
11/07/2019	גומיה לצירייה		8170216260
11/07/2019	חיישן מיקום גל ארכובה		8170216260
11/07/2019	ממיר קטליתי תקין		8170216260
11/07/2019	תקלת חיישנים	לוח מחוונים	8170216285
11/07/2019	א"ש קוד 55 26	החלפת מצבר	8170216286
27/08/2019	החלפת צמיג אחורי ימני	החלפת צמיג + איזון	8170218603
19/11/2019	טיפול 210000	טיפול - 30,000	8170223470
19/11/2019		ביקורת חורף	8170223470
19/11/2019	נורת תקלת מנוע דולקת	מנוע	8170223470
19/11/2019		החלפת מגבים	8170223542
19/11/2019		החלפת נורה	8170223542