

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	1856831	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	5420
מס' מנוע:	88072	מד מרחק:	222386	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	
מס"ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נזילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצרוכת שמן בנסיעה			
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=לבדוק את מערכת הקירור בלחץ			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה		X	מערכת חשמל=פנסים קדמיים דהויים			
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, נקישות יתר, רעידות יתר, אין אחריות			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר, לתקן הגה			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, תקוני מרכב, משמעות שולית=מגן תחתון פגום, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערות כלליות	V					

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקיין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i30 1.6 טוואונג
 מס' רכב: 1856831
 מס' מנוע: 88072
 מד מרחק: 222386
 שנת יצור: 2014
 סוג הרכב: חברה
 מס' שלדה: 5420
 קבוצה 1-3
 שלדת מרכב