

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הודאות משרד התחבורה

מס' רכב:	2108931	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	30005
מס' מנוע:	0069	מד מרחק:	187975	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס"ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

323

1.35 i 1.6 (טולאג) מכנית 1

מ.ע.מ. - 3/14

מ.ו.כ. - 187980