

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	2111531	תוצר:	Hyundai	דגם:	i35 1.6	מס' שלדה:	3628
מס' מנוע:	8232	מד מרחק:	209669	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	קבוצה 1-3
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב		

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורות שמן בבטיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, גג=מעיכות בגג הרכב
20	מערכת תאורה ומחוננים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבנדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקיין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- היזהר לחתום ולשלשל חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

י.35 א.6 (טולוג) שלדה זידלית טוקי
 נ.א.א. - חלק 3 לפני
 א"ל. - 209/70