

דוח טיפול לרכב: 21-135-31 יונדאי I35

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8170123523	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	24/12/2014
8170123523	ביקורות	ביקורת חורף		24/12/2014
8170134800	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30,000 קמ'	06/08/2015
8170143330	ביקורות	ביקורת חורף		28/12/2015
8170144489	שבר - חשמל	החלפת נורה	מנורה	18/01/2016
8170146401	שבר - חשמל	החלפת נורה	מנורה ראשית	23/02/2016
8170147782	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45000 ק"מ	20/03/2016
8170152330	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים אחורי 2	14/06/2016
8170154011	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		12/07/2016
8170154011	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		12/07/2016
8170154011	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	פירוק והרכבה צמיג ק	12/07/2016
8170161539	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף	22/11/2016
8170161539	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 60000	22/11/2016
8170166616	שבר - חשמל	החלפת נורה	מנורה	13/02/2017
8170167465	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	הכנה למבחן שנתי	27/02/2017
8170167465	שבר - חשמל	אורות ראשיים וכוון	אור חניה קדמי שמאל	27/02/2017
8170167465	שבר - חשמל	החלפת מגבים	מגבים לא מנגבים טוב	27/02/2017
8170167493	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	טסט	27/02/2017
8170167957	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	טסט	07/03/2017
8170173791	שבר - חשמל	החלפת מצבר		20/06/2017
8170174279	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000	29/06/2017
8170180488	שבר - חשמל	החלפת נורה	ראשית ימין	17/10/2017
8170184191	ביקורות	ביקורת חורף		06/12/2017
8170186640	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	16/01/2018
8170186640	שבר - חשמל	החלפת מגבים	מגבים שחוקים	16/01/2018
8170189728	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	טסט	12/03/2018
8170191531	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	מבחן רישוי שנתי (טסט)	15/04/2018
8170194267	שבר - חשמל	החלפת נורה		03/06/2018
8170197515	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		29/07/2018
8170198108	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 105000	12/08/2018
8170201958	שבר - חשמל	בדיקת מצבר		28/10/2018
8170201977	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים קדמיים 2	28/10/2018
8170202101	שבר - חשמל	החלפת מצבר		28/10/2018
8170204868	שבר - חשמל	החלפת נורה	נורות מספר	02/12/2018
8170204868	ביקורות	ביקורת חורף		02/12/2018
8150014379	שבר - חשמל	פנס ימני אחורי	החלפת פנס	12/12/2018
8170208897	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי	כיוון פרונט	18/02/2019
8170212656	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 120000	05/05/2019
8170213549	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 120000	23/05/2019
8170215620	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	קיד' ימין	01/07/2019
8170218153	שבר - חשמל	החלפת נורה	ראשי שמ'	18/08/2019
8170218649	שבר - צמיגים	תיקון תקר	בורג צמיג קדמי ימני	27/08/2019
8170223007	ביקורות	ביקורת חורף		11/11/2019
8170224758	שבר - חשמל	מנגנון חשמלי לחלון	חלון גג לא נסגר עד ה	09/12/2019
8170226586	התקנות ואביזרים	כיסוי להגה		15/01/2020
8170231687	שבר - חשמל	החלפת נורה		01/06/2020
8170233525	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 135000	15/07/2020
8170235501	שבר - צמיגים	תיקון תקר	תקר צמיג ימני אחורי	06/09/2020