

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 2113631	תוצר: 135 1.6L	דגם: Hyundai	מס' שלדה: 4377
מס' מנוע: 1584	מד מרחק: 111232	שנת יצור: 2014	סוג הרכב: פרטי
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובת:	סוג השלדה: שלדת מרכב

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחזורים	X	
21	הערות כלליות	V	

379

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדיקה והמציגים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.

135i 1.6 טולדו אלף דיזל
מ.א.ל. - 3/4/11
מילר - 235-1111
אסמ 1
אזיה שולג'ה