

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	2267467	תוצר	TRANSPORTER	דגם	VW	שנת יצור	2009	מס' מנוע	173619
מס' שלדה	109764	מד מרחק	372138	סוג הרכב	פרטי	צבע			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן חמורה, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, בוכנות=בלאי מנוע, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=לבדוק את מערכת הקירור בלחץ,
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה		X	מערכת פליטה וניקה=לתקן/לשפץ מגדש טורבו / נזילה, רטיבות מצנור טורבואינטרקולר, רטיבות,
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה		X	מערכת חשמל=פנסים קדמיים דהויים,
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, אין אחריות לתיבת הילוכים, ברכב זה הוחלף תיבת הילוכים,
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר,
15	מערכת מתלה קדמי		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, רעשי יתר,
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר, נזילת שמן מסרק הגה, חופשים במערכת היגוי, מנוע /משאבת הגה,
18	מערכת בלמים ללא פרוק		X	בלם חניה / עזר=חבורים / ידיה / כבלים פגומים,
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות/ מעוך / שריטות בצבע + פגמים, נזק, לפגושים, מעיכות בפח, שריטות צבע מרכב + פגמים, מעיכות בפח סביב. שמשה קדמית שבורה
23	מערכת תאורה ומחזורים	V		
24	הערות כלליות	V		לפרק גלגלים לבדיקה, אין אחריות למערכות חשמל, בדוק רצועת תיזמון לפי הוראות יצרן

ד.5 2.5 ציץ טאונג זלא רימ.
נ.ז.ז. - 6/09 לחצו איסלר נכ"מ
ליון 373740