

438

הסטוריית טיפולים לרכב 23-277-31				הודעה
תאריך הודעה	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	טקסט קבוצת משימ	הודעה
12/10/2014		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170119661
15/03/2015	טיפול 15,000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170127524
02/08/2015		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170134444
18/01/2016		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170144446
21/01/2016		החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170144639
20/03/2016		ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170147823
24/05/2016		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170151096
28/08/2016	ראשית ימין	החלפת נורה	שבר - חשמל	8170156532
19/10/2016		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170159330
10/01/2017	ימני שפשוף	פגוש אחורי	שבר - מרכב	8150011617
10/01/2017	קדמי ימני שפשוף	פגוש קדמי	שבר - מרכב	8150011617
10/01/2017	מכסה תא מטען	פגוש אחורי	שבר - מרכב	8150011617
10/01/2017	שפשוף צבע	תיקון צבע	שבר - מרכב	8150011617
18/01/2017	החלפת נורה	פנס שמאלי קדמי	שבר - חשמל	8170165079
18/01/2017	החלפת נורה	פנס ימני קדמי	שבר - חשמל	8170165079
06/02/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170166176
27/03/2017	טסט	ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170169128
03/05/2017	טיפול 120000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170170795
03/05/2017	בדיקת רעידות במהירות	מנוע	שבר - מנוע	8170170795
04/05/2017	צמיגים החלפה 4	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170170926
04/05/2017	כיוון פרונט	כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170170927
24/07/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170175799
24/07/2017		כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170175799
01/10/2017	מצבר משומש	החלפת מצבר	שבר - חשמל	8170179765
22/10/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170180664
09/01/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170186221
12/04/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170191392
12/04/2018	בדיקה	כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170191392
17/04/2018		ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170191674
05/07/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170196272
07/07/2018		תיקון על פי דוח שמאי	שבר - מרכב	8150013906
12/07/2018		תיקון על פי דוח שמאי	שבר - מרכב	8150013905
12/07/2018		תיקון על פי דוח שמאי	שבר - מרכב	8150013905
29/07/2018	3	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170197437
03/10/2018	ראשית שמאל , ובמגן צד	החלפת נורה	שבר - חשמל	8170200453
18/10/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170201442
05/11/2018	ראשי ימין	החלפת נורה	שבר - חשמל	8170202579
11/11/2018		כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170203026
22/11/2018	טעינה - תקין	בדיקת מצבר	שבר - חשמל	8170204225
22/01/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170207463
14/03/2019	נורת מנוע	מנוע	שבר - מנוע	8170210243
14/03/2019	כיוון פרונט	כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170210243
14/03/2019	כיוון פרונט	כוון פרונט / זוויות היגוי	שבר - היגוי	8170210245
19/03/2019		ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170210532
02/05/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170212535
05/08/2019		בדיקת מצבר	שבר - חשמל	8170217457
05/08/2019		החלפת מצבר	שבר - חשמל	8170217457
15/08/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170218048
15/08/2019	צמיגים קדמיים 2	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170218118
03/10/2019	רכב מקרטע	מנוע	שבר - מנוע	8170220610

21/11/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170223579
------------	--	----------------	-----------------	------------