

היסטוריית טיפולים לרכב 23-260-31				
תאריך הודעה	טקסט משימה	טקסט קוד משימה	טקסט קבוצת משימ	הזדה
06/04/2016	חשבונית ריכוז מס' 4586	ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170148746
25/04/2016	בוצע טיפול 60000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170149603
25/04/2016	החלפת 4 מצתים	מצתים	שבר - מנוע	8170149603
25/04/2016	החלפת נוזל בלם	נוזל בלמים	שבר - בלמים	8170149603
14/09/2016	בוצע טיפול 60000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170157625
14/09/2016	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170157625
14/09/2016	הח' נוזל בלמים	נוזל בלמים	שבר - בלמים	8170157625
14/09/2016	הח' מסנן שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170157625
14/09/2016	הח' מצתים למנוע	מצתים	שבר - מנוע	8170157625
14/09/2016	מסנן אוויר למזגן	מסנן אוויר למזגן	שבר - מיזוג אוויר	8170157625
15/03/2017	בוצע טיפול 75000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170168511
15/03/2017	הח' מסנן שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170168511
15/03/2017	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170168511
28/03/2017	חשבונית ריכוז מס' 5853	ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170169218
01/06/2017	הח' מצבר 55 א"ש	החלפת מצבר	שבר - חשמל	8170172358
09/08/2017	בוצע טיפול 90000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170176758
09/08/2017	הח' מסנן אוויר מזגן	מסנן אוויר למזגן	שבר - מיזוג אוויר	8170176758
09/08/2017	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170176758
09/08/2017	הח' שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170176758
09/08/2017	הח' מסנן אוויר מנוע	מסנן אוויר	שבר - מנוע	8170176758
09/08/2017	רענון נוזל בלמים	נוזל בלמים	שבר - בלמים	8170176758
10/09/2017	החלפת 2 צמיגים אח' + איזון	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170178805
03/10/2017	תיקון תקר קד' שמאלי + איז	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170179990
23/10/2017	עבודת פחחות 7* שעות	תיקון פחחות כללי	שבר - מרכב	8150012752
23/10/2017	תיקון צבע 1* מעטפת	תיקון צבע	שבר - מרכב	8150012752
23/10/2017	הח' פנס ערפל קד'	פנס ערפל קדמי	שבר - חשמל	8150012752
23/10/2017	הח' פגוש קד'	פגוש קדמי	שבר - מרכב	8150012752
19/11/2017	הח' סט מגבים	החלפת מגבים	שבר - חשמל	8170182651
19/11/2017	הח' תיבת הגה באחריות	תיבת הגה	שבר - היגוי	8170182651
22/11/2017	תיקון תקר ימין אח' + איזון	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170182956
10/01/2018	תיקון מיזוג אוויר	מערכת חשמל למזגן	שבר - מיזוג אוויר	8150013136
10/01/2018	עבודת פחחות 12* שעות	תיקון פחחות כללי	שבר - מרכב	8150013136
10/01/2018	עבודת צבע 3* חלקים	תיקון צבע	שבר - מרכב	8150013136
10/01/2018	הח' מצנן מים	מצנן	שבר - קרור	8150013136
10/01/2018	מעבה למזגן	מאדה (רדיאטור פנימי)	שבר - מיזוג אוויר	8150013136
10/01/2018	מגן קד'	פגוש קדמי	שבר - מרכב	8150013136
04/02/2018	עבודת פחחות 9* שעות	תיקון פחחות כללי	שבר - מרכב	8150013290
04/02/2018	עבודות צבע 2.5* חלקים	תיקון צבע	שבר - מרכב	8150013290
04/02/2018	הח' מגן קד'	פגוש קדמי	שבר - מרכב	8150013290
04/02/2018	הח' כנף קד' ימין	כנף צד ימין	שבר - מרכב	8150013290
04/02/2018	הח' פנס ערפל קד' ימין	פנס ערפל קדמי	שבר - חשמל	8150013290
04/02/2018	הח' פנס ראשי ימין	פנס ימני קדמי	שבר - חשמל	8150013290
04/04/2018	מבחן רישוי שנתי	ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170190949
08/04/2018	החלפת 2 צמיגים קד' + איזון	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170191060
12/04/2018	בוצע טיפול 105000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170191402
12/04/2018	הח' רפידות בלם אחורי	בלמים אחוריים	שבר - בלמים	8170191402
12/04/2018	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170191402
12/04/2018	הח' מסנן שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170191402
24/04/2018	תיקון תקר קד' שמאלי + איז	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170192111
28/10/2018	בוצע טיפול 120000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170201980
28/10/2018	הח' פלגים	מצתים	שבר - מנוע	8170201980

28/10/2018	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170201980
28/10/2018	הח' מסנן שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170201980
28/10/2018	הח' מסנן מזגן	מסנן אויר למזגן	שבר - מיזוג אויר	8170201980
28/10/2018	רענון נוזל בלמים	נוזל בלמים	שבר - בלמים	8170201980
22/11/2018	תיקון תקר ימין קד' +איזון	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170204127
18/01/2019	עבודות צבע * 2 חלקים	תיקון צבע	שבר - מרכב	8150014589
18/01/2019	עבודת פחחות * 5 שעות	תיקון פחחות כללי	שבר - מרכב	8150014589
18/01/2019	הח' דלת קד' שמאל	דלת צד שמאל	שבר - מרכב	8150014589
27/03/2019	מבחן רישוי שנתי	ביקורת רישוי שנתי	ביקורות	8170210889
27/06/2019	תיקון פנצ'ר קדמי ימני + איז	תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170215486
14/07/2019	בוצע טיפול 135000	טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170216267
14/07/2019	הח' שמן מנוע	החלפת שמן מנוע	שבר - מנוע	8170216267
14/07/2019	הח' מסנן שמן מנוע	מסנן שמן מנוע	שבר - מנוע	8170216267
14/07/2019	הח' מסנן אוויר מנוע	מסנן אויר	שבר - מנוע	8170216267
18/07/2019	הוחלף מצבר 55 א"ש	החלפת מצבר	שבר - חשמל	8170216547
06/10/2019	החלפת 2 צמיגים לרכב +אי	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170220762
24/11/2019	החלפת 2 צמיגים אחורה	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170223811

ר' התעשייה 5 מרכז בליליוס
 טלפון: 02-6712347 ■ פקס: 02-6712348
 511636151 ■ 2omanim@bezeqint.net



מס ח.מ. 511636151

חשבונית מס No. 31800

מקור

לכבוד:

תאריך: 29/10/2017
 ש.כגיסה: 12:15

מס.רישוי: 99-982-51
 יצרן: יונדאי 135

עגבל חברה לביטוח בע"מ (813121)

ערבה שדה תעופה ת"ד 282 נתב"ג
 טלפון: 03-9778772

שנה: 2014

חברת ביטוח: כ.ד. 2326031 מודול -

שם שמאי: מאיר ויצמן

סוג טיפול: תאונה

מס.תביעה: 2-7656359/01
 ספידומטר: 94419

הש.עצמית: _____ כינון: _____

קטגוריה	שם עבודה	מחיר	הנחה	סכום
11	תיקון תאונה לפי הערכת שמאי	700.00		700.00
27	צבע חלקי מעטפת כפול 700	896.00		896.00
22	פחחות שעות 7 כפול 128	100.00		100.00
3	עבודות חשמל			

מס.פוליסה	שם פוליסה	כמות	שם ספק	מחיר	הנחה %	סכום
9999	מהדקים	8.0		10.00		80.00

סה"כ עבודה : 1,696.00
 סה"כ חלפים : 80.00
 סה"כ כללי : 1,776.00
 עיגול % : -0.07
 מע"מ 17.0 % : 301.93

2,078.00

לתשלום ש"ח

ע.מ.ת.ו של הלקוח 500103510

אסמכתא כרטיס עבודה 50388
 ט.ל.ח.

מס'ד
 מוס'ד שני האומנים
 י-ם בע"מ

חתימת הלקוח

חתימה וחתימת העוסק

511636151



מס ח.פ. 511636151

מקור

חשבונית מס' 32217 No.

לכבוד:

תאריך: 18/01/2018
ש.כניסה: 08:12

מס.רישוי: 99-982-51
יצרן: יונדאי [35]

(813121)

ענבל חברה לביטוח בע"מ

ערבה שדה תעופה ת"ד 282 נתב"ג
טלפון: 03-9778772

שנה: 2014

חברת ביטוח: כ.ד. 2326031 מודול

שם שמאי: מאיר ויצמן

סוג טיפול: תאונה

מס. תביעה: 2-7854233/01

ספידומטר: 98881

כינון: _____

הש.עצמית: _____

קוד	שם עבודה	יחידה	כמות
11	תיקון תאונה לפי הערכת שמאי		
22	פחתות 12 שעות כפול 128		
3	עבודות חשמל		
26	תקון מיזוג 2.73 כפול 128		
27	צבע חלקי מעטפת 3 כפול 700		
25	מכוונאות 2.73 כפול 128		

מס פרט	שם פרט	כמות	שם סח	יחיד	מחיר	הוצאה	מבח
10900	לוחית רישוי	1.0		1	60.00		60.00

4,434.88 :	סה"כ עבודה
60.00 :	סה"כ חלפים
4,494.88 :	סה"כ כללי
0.01 :	עיגול %
764.13 :	מע"מ 17.0 %

ע.מ/ת.ז של הלקוח 500103510

5,259.00

לתשלום ש"ח

אסמכתא כרטיס עבודה 50967
ט.ל.ח.

חתימת הלקוח

חתימה וחותמת העוסק

ממשל ממשל ממשל
ממשל ממשל ממשל

~~התשובה~~

רח' התעשיה 5 מרכז בליליוס
 טלפון: 02-6712347 • פקס: 02-6712348
 511636151 • 2omanim@bezeqint.net



מס ח.פ. 511636151

חשבונית מס No. 32322

חעתק

לכבוד:

תאריך: 07/02/2018
 ש.כניסה: 10:17

מס.רישוי: 99-982-51
 יצרן: יונדאי 135

(813121)

ענבל חברה לביטוח בע"מ

ערבה שדה תעופה ת"ד 282 נתב"ג
 טלפון: 03-9778772

שנה: 2014

חברת ביטוח: כ.ד. 2326031 מודול

שם שמאי: יובל עופר

סוג טיפול: תאונה

מס.תביעה: 2-7917005/01

ספידומטר: 118523

הש.עצמית: _____ כינון: _____

קוד	שם עבודה	מחיר	החומר	סכום
22	פחחות 9 שעות כפול 128	1152.00		1152.00
27	צבע חלקי מעטפת 2 כפול 700	1400.00		1400.00
3	עבודות חשמל	100.00		100.00

מס.פרט	שם פרט	כמות	שם ספק	ט"ח	מחיר	החומר	סכום
99999	מהדקים	12.0		2	10.00		120.00

2,652.00 : סה"כ עבודה
 120.00 : סה"כ חלפים
 2,772.00 : סה"כ כללי
 0.20 : עיגול %
 471.20 : מע"מ 17.0 %

ע.מ.ת.ז של חלקוח 500103510

אסמכתא כרטיס עבודה 51150 ט.ל.ח

3,243.00

לתשלום ש"ח

חתימת חלקוח

חתימה וחותמת העוסק

בסידור שני האומנים
 יום בע"מ
 מסי חברה 511636151

מאשר איכות העבודה
 מפקח טכני ירושלים

חתימת

25/2/18
תאריך

היראל

ככל ביטוח



בהסדר עם
 חברות הביטוח: