

מס' רכב:	2327831	תוצר:	Hyundai	דגם:	i35 1.6	מס' שלדה:	6545
מס' מנוע:	2803	מד מרחק:	196889	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	קבוצה 1-3
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב		
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר, אין			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה לפני, פח אחורי מעוך \ פגום, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים, הוחלפו חלקי מרכב			
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	הערות כלליות	V					

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.

35 i3.5 1.6 יו.טאג
 נ.ח.ז. 4/4 לרכב 1
 מילי - 196889