

הסטורית טיפולים לרכב מספר **2397037**

מספר פניה: **8170788548** תאריך פניה: **15/02/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אויך: **14,511**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170814815** תאריך פניה: **15/05/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויך: **31,819**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170825314** תאריך פניה: **18/06/2017** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **37,139**

תיאור פניה: מ 25276 החלפת מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170839553** תאריך פניה: **01/08/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **45,260**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 45000 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170847583** תאריך פניה: **27/08/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **49,718**

תיאור פניה: מ- 25276 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק פגוש אחורי צד שמאלי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170848820** תאריך פניה: **30/08/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויץ': **50,775**

תיאור פניה: מ 25276 בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170859954** תאריך פניה: **09/10/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויץ': **60,793**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170871067** תאריך פניה: **12/11/2017** גורם מבצע: מוסך דני גלס - טויוטה טבריה

קריאת מד אויץ': **71,607**

תיאור פניה: מ 25276 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קדם רפידות בלם	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170873620** תאריך פניה: **19/11/2017** גורם מבצע: מוסך דני גלס - טויוטה טבריה

קריאת מד אויך': **74,724**

תיאור פניה: מ-25276 מנורה ראשית צד שמאל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מנורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170875669** תאריך פניה: **26/11/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויך': **75,280**

תיאור פניה: מ-25276 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170870623** תאריך פניה: **28/11/2017** גורם מבצע: אמיתי ובניו - מכון רישוי

קריאת מד אויך': **70,811**

תיאור פניה: מ-25276 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170879988** תאריך פניה: **07/12/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויץ': **79,640**

תיאור פניה: מ 25276 חשמל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170888291** תאריך פניה: **04/01/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויץ': **89,382**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל 09W08	משימה הושלמה
מקורי-טבעת אטימה לבו	משימה הושלמה
מקורי-פקק לאגן שמן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170889504** תאריך פניה: **08/01/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אויץ': **90,586**

תיאור פניה: מ 25276 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906726** תאריך פניה: **25/02/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **104,026**

תיאור פניה: 25276 התקנת שקע חשמלי

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הותקן שקע חשמלי לינשוף מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170907418** תאריך פניה: **01/03/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **104,501**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170908491** תאריך פניה: **05/03/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **105,746**

תיאור פניה: מ 25276 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית קד שמאלית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170913458** תאריך פניה: **20/03/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **111,323**

תיאור פניה: מ 25276 ס חזית ובלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות רפידות בלם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920883** תאריך פניה: **15/04/2018** גורם מבצע: מוסך דני גלס - טויוטה טבריה

קריאת מד אוי': **120,979**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 120.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע טיפול לפי מפרט טכני ובלמים תקינים ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920641** תאריך פניה: **15/04/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **120,979**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170922678** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **122,981**

תיאור פניה: מ-25276 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבים קדמים להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה לטיפול
מגן א"ח צד שמאלי נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170923388** תאריך פניה: **24/04/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **123,604**

תיאור פניה: מ 25276 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170933067** תאריך פניה: **24/05/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **135,442**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן למז	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170949782** תאריך פניה: **15/07/2018** גורם מבצע: מוסך דני גלס - טויוטה טבריה

קריאת מד אוי': **150,001**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול לפי מפרט טכני והוראות יצרן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן ת. הילוכים 09W57	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170959699** תאריך פניה: **14/08/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **162,001**

תיאור פניה: מ 25276 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962930** תאריך פניה: **26/08/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **165,489**

תיאור פניה: מ 25276 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170976670** תאריך פניה: **15/10/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **179,966**

תיאור פניה: מ-25276 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה לטיפול
פגוש אחורי צד שמאלי נזקי פח	משימה לטיפול
קדמי ימני שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170976449** תאריך פניה: **15/10/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **179,966**

תיאור פניה: 25276 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982499** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **183,318**

תיאור פניה: 25276 רכב לא מניע, רעש בגלגלים

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר אחד (פ+ה מערכת טורבו)	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר א"ש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170984317** תאריך פניה: **06/11/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **184,440**

תיאור פניה: 25276 מגבים לא תקינים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
וישרים סיליקון מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994370** תאריך פניה: **05/12/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **191,474**

תיאור פניה: 25276 רעש מגלגלים ובדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170985672** תאריך פניה: **06/12/2018** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אויף: **185,541**

תיאור פניה: מ- 25276 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170998532** תאריך פניה: **18/12/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **194,423**

תיאור פניה: 25276 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171011901** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **203,503**

תיאור פניה: 25276 תקע פנס כחול

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נופק תקע לפנס כחול	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171011011** תאריך פניה: **27/01/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **203,503**

תיאור פניה: מ 25276 נורה ק, ימנית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171020458** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **209,752**

תיאור פניה: **25276** טייפול **210000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן תיבת הילוכים אוטומטית החלפה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נזול בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי- שמן L02 TVC	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160132118** תאריך פניה: **03/03/2019** גורם מבצע: אוטוגלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אויף: **212,550**

תיאור פניה: **25276** נזק לשמשה קד*מרשט*

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171024629** תאריך פניה: **06/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **213,613**

תיאור פניה: מ-25276 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת בלמים ק"ד שחוקים רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול
פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה לטיפול
תיקון נזק צד ש"מ במגן א"ח פגושים לא תקין	משימה לטיפול
תושבת מנוע א"ח לא תקינה תומך מנוע	משימה לטיפול
נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול
קבוע מגן רפס גלגל ק"ד ימני	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171024978** תאריך פניה: **07/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **213,672**

תיאור פניה: 25276 תאורה, בלמים, מנוע

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. נורת לוחית רישוי לא תקינה
3. נזילת שמנים/מים
4. תושבת מנוע קרועה/סדוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160132675** תאריך פניה: **13/03/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **215,220**

תיאור פניה: **25276** נזק לחלק קידמי ימני + מ.

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק קדמי ימני לפי הצעת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוזמן חלקים פגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קבלת חלקים חלופי המשך עבודה התאמת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי הצעה שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמסר מדבקות למוסך היחידה קבלה הודעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171028582** תאריך פניה: **19/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **216,502**

תיאור פניה: **25276** נורות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שופץ ממיר קטליטי באמסטראדאם דרך המוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות מערכת טורבו	משימה הושלמה
ממיר קטליטי משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171032196** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **219,203**

תיאור פניה: **25276** פנסי חזית שרופים

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה קדמית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038513** תאריך פניה: **23/04/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויך': **224,750**

תיאור פניה: 25276 טיפול 225000, רעשים מגלגל אחורי

מהות הפניה:

1. מיסב מרעיש
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הזמן משאבת מים יש צורך בהחלפת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-מכסה למסנן שמן טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-משאבת מים	משימה הושלמה
מקורי-נזול קירור 5 ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171039794** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויך': **225,395**

תיאור פניה: 25276 בעיות חשמל

מהות הפניה:

1. פיז שרוף

מספר פניה: **8171040646** תאריך פניה: **01/05/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויך': **225,801**

תיאור פניה: 25276 כוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

מספר פניה: **8171057888** תאריך פניה: **24/06/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אויף: **240,097**

תיאור פניה: 25276 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
המשך עבודה החלפת שמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סעפת פליטה (צד ימין) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
נזול בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזוג	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל 09W08	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-אטם סעפת פליטה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-אטם צינור פליט	משימה הושלמה
מקורי-אטם אנזוז	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080708** תאריך פניה: **02/09/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **254,971**

תיאור פניה: 25276 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171101864** תאריך פניה: **08/11/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **268,802**

תיאור פניה: מ- 25276 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171102427** תאריך פניה: **11/11/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **276,801**

תיאור פניה: 25276 פירוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171103444** תאריך פניה: **13/11/2019** גורם מבצע: מוסך ציפורי בעמ

קריאת מד אוי': **276,801**

תיאור פניה: 25276 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בדיקה לפני מכירה