

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	2491359	תוצר	Forester 2.0	דגם	Subaru	שנת יצור	2014	מס' מנוע	64706
מס' שלדה	07468	מד מרחק	223313	סוג הרכב	פרטי	צבע			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	מס'ד
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בוכנות=בלאי מנוע, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, נזילת שמן ,
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	X		מערכת חשמל=פנסים קדמיים דהויים ,
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, אין אחריות לתיבת הילוכים ,
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	X		גל הנע / ציריות=מרווחי יתר ,
15	מערכת מתלה קדמי	X		מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מערכת היגוי=בדוק כיוון גלגלים, גל הנע / ציריות=נקישות יתר ,
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	X		מערכת היגוי=נקישות יתר ,
18	מערכת בלמים ללא פרוק	V		
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה	X		תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות/ מעוך / שריטות בצבע + פגמים, סימני פגיעה לפנים, סימני פגיעה מאחור, נזק לפגושים, מעיכות בפח, שריטות צבע מרכב + פגמים תקוני פח וצבע סביב . מעיכה בדופן פנימי אחורי ימין . הוחלפו חלקי מרכב . פגוש קדמי . פגוש אחורי
23	מערכת תאורה ומחוננים	V		החלפת נר קדמי שמאל וימני קדמי שמאל
24	הערות כלליות	V		לפרק גלגלים לבדיקה, אין אחריות למערכות חשמל . בדוק רצועת תיזמון לפי הוראות יצרן

כניסה 2.0 4x4 מלונג

ל.ח.ל - 5/14

מ.ח.ל - 225455