

מס' רכב:	2548911	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	7214
מס' מנוע:	3311	מד מרחק:	156037	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

מס' ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדיקת תצרוכת שמן בבסיעה
2	מערכת קיור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גזש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נזילת שמן, אין
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גלגל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותכים פגומים
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן שמאל, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב, עמודים=סמני מילוי חומר, צבע עמודים לא מקורי
20	מערכת תאורה ומחוננים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

1. מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מנוע ושלד מכלול

סגן 1.6 אטומו
מ.י.ל. - 5/13 חפצת 1
מ.י.ל. - 156040