

# טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

0520	מס' שלדה	Toyota	דגם:	Verso 1.8	תוצר:	2637737	מס' רכב:
קבוצה 1-3	חברה	סוג הרכב:	2016	שנת יצור:	183830	מד מרחק:	2865
שילדת מרכב	סוג השלדה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:	מזמין הבדיקה:		
				לא תקין	V	המערכת	מס'ד
1 , בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש ססתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן				X		מנוע	1
2 , מערכת קרור מנוע=קוררזיה וסימני נזילות מים מחיבורים				X		מערכת קירור	2
					V	מערכת דלק	3
					V	מערכת הצתה/הזרקה	4
					V	מערכת גדוש מנוע	5
					V	מערכת הנעה של רכב	6
					V	מערכת טעינה	7
8 , CO=לא נבדק				X		מערכת פליטה ומערכות	8
					V	מערכת התנעה כולל מצבר	9
					V	מצמד	10
11 , תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים				X		תיבת הילוכים	11
					V	תיבת העברת כוח	12
13 , גל הנע / ציריות=מרווחי יתר				X		ציריות/גל הינע	13
14 , מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה				X		מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	14
					V	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	15
					V	מערכת היגוי	16
17 , בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה				X		מערכת בלמים	17
					V	צמיגים וחישוקים	18
19 , שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, מעיכות, שלוחות שילדה פגומות, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה לפני, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב				X		שילדת מרכב	19
					V	מערכת תאורה ומחוננים	20
					V	הערות כלליות	21

352

הערות:

1. מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

ורסו 1.8 טולאו (אלט ליסני)  
 נ.ח.ל. 716.  
 ליליה - 183835  
 טוליה פולנה  
 מפנת 1