

טל בן יקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב: 2685234		תוצר: i25 1.4		דגם: Hyundai		מס' שלדה: 9693	
מס' מנוע: 6204		מד מרחק: 121969		שנת יצור: 2015		סוג הרכב: חברה	
מזמין הבדיקה: ענבל חברה לביטוח בע"מ		וכתובתו:		קבוצה 1-3		שלדת מרכב	
סוג השלדה:		שלדת מרכב:					

484

מס"ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
2	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

125i 1.6 טלואס
 נ.ח.ח - 6/15
 נא.ב - 121995