

מס' רכב:	2740334	תוצר:	i25 1.4	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	9094
מס' מנוע:	0075	מד מרחק:	172331	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	מט"ר רכב בית דגן		וכתובתו:	סוג השלדה:			
מס' ד'	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תצורות שמן מהצילינדרים, מערכת שמן=בדוק תצורות שמן בנטיעה			
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	V					
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה, מעיכות, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני תיקון בפח אחורי, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	הערוות כלליות	V					

הערות:

1. מצאים המחייבים את מכן הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה

2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב

3. אחריות מכן הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד

4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6000 ק"מ ללא המוכרים. אין אחריות למחזורים ברכב על מרכיבים אחרים.

1.25 i 1.6 טולאט
נ.צ.ל - 7/15
מילי - 172470
זאט כיטוי