

הסטורית טיפולים לרכב מספר 2873934

מספר פניה: **8160080801** תאריך פניה: **01/11/2015** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **4,745**

תיאור פניה: מ 24081 טמבון קדמי ודלת ימין קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

2. קדמי ימני

מספר פניה: **8160081340** תאריך פניה: **15/11/2015** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **7,149**

תיאור פניה: מ 24081 פגיעה באחור הרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160082273** תאריך פניה: **09/12/2015** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **11,520**

תיאור פניה: 24081 שריטה בצד שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

מספר פניה: **8160082270** תאריך פניה: **09/12/2015** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **11,520**

תיאור פניה: 24081 שיפשוף במגן מנוע

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8170672502** תאריך פניה: **25/01/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **20,452**

תיאור פניה: 24081 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
נורת תקע	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170702270** תאריך פניה: **04/05/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **39,588**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT 4	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170714023** תאריך פניה: **15/06/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **46,197**

תיאור פניה: 24081 רעש מקדמת הרכב

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170720648** תאריך פניה: **06/07/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **49,537**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 50000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8160090744** תאריך פניה: **06/07/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **49,537**

תיאור פניה: מ 24081 פנס איתות מראה ימנית שבור

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170721430** תאריך פניה: **10/07/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **50,092**

תיאור פניה: מ 24081 החלפת מגבים ובקליט

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	פנס איתות במראה חיצונית ימ מנוע ורכיביו
משימה הושלמה	להב מגב שמשה שמאלי
משימה הושלמה	להב מגב שמשה ימיני

מספר פניה: **8170738840** תאריך פניה: **05/09/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **59,778**

תיאור פניה: מ-24081 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נחל קירור 18 ליטר	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170746458** תאריך פניה: **29/09/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **62,551**

תיאור פניה: מ-24081 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן מנוע מתקרב X	משימה הושלמה
השלמת מטף כיבוי אש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170748180** תאריך פניה: **09/10/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **63,359**

תיאור פניה: מ-24081 רעש מגחון הרכב

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מערכת פליטה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756539** תאריך פניה: **07/11/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **68,153**

תיאור פניה: 24081 בקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170759005** תאריך פניה: **14/11/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **69,059**

תיאור פניה: מ 24081 מפלס שמן גבוה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבעת אטימה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
שמן מנוע 5W30 בתקנים B3/A3	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170775862** תאריך פניה: **08/01/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **79,892**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT 4	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
שמן סרן 0.235	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097906** תאריך פניה: **08/01/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **79,892**

תיאור פניה: מ 24081 נזק בצד שמאל + פגוש אחורי

מהות הפניה:

1. צד שמאל

מספר פניה: **8170778931** תאריך פניה: **17/01/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **79,893**

תיאור פניה: מ 24081 בדיקת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170810608** תאריך פניה: **03/05/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **99,688**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 100000

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה
2. מגב לא מנגב
3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170811137** תאריך פניה: **04/05/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **99,871**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול כוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818179** תאריך פניה: **25/05/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **103,888**

תיאור פניה: מ 24081 פנס קדמי ימני שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית לפנס ערפל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170833836** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **113,665**

תיאור פניה: מ- 24081 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170838331** תאריך פניה: **28/07/2017** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **116,123**

תיאור פניה: מ- 24081 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160106848** תאריך פניה: **06/08/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **117,715**

תיאור פניה: מ- 24081 - נזק צמיג אח.ימני*טופל בצפלר

מספר פניה: **8170842348** תאריך פניה: **09/08/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **118,012**

תיאור פניה: 24081 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לטסט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170846479** תאריך פניה: **22/08/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **120,497**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן)	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
מגב קדמי	משימה הושלמה
מגב קדמי	משימה הושלמה
נחל קירור 18 ליטר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160107668** תאריך פניה: **23/08/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **121,136**

תיאור פניה: מ 24081 בורר מזגן+משענת יד+תושבת כסא

מספר פניה: **8170853467** תאריך פניה: **14/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **125,001**

תיאור פניה: מ 24081 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כחול לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170870061** תאריך פניה: **08/11/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **134,743**

תיאור פניה: מ- 24081 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חופשזרוע הגה שמאלי	משימה הושלמה
כוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872003** תאריך פניה: **14/11/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **135,888**

תיאור פניה: מ 24081 תקע כחול מהבהב

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ 24081 תקע כחול מהבהב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170875272** תאריך פניה: **23/11/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **137,154**

תיאור פניה: מ 24081 זרוע הגה צד שמאל +כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

2. צמיג לא מאוזן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
יש חופש במסרק הגה ממתין למסרק משפוף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע מסרק הוחלף ובוצע פרונט ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
STEERING GEAR BOX BE-מפוח תיבת ההגה-החלף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
UNDER COVER-כיסוי גחון-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
מסרק הגה משופף	משימה הושלמה
שמן תיה"ל אוטו III-SP]20 ל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170878517** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **138,767**

תיאור פניה: מ 24081 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170880424** תאריך פניה: **10/12/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **139,502**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 140000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיול(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170886377** תאריך פניה: **01/01/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **144,431**

תיאור פניה: מ 24081 מנוע לא סוחב בעליות +מגב לא תקין

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

מספר פניה: **8170901368** תאריך פניה: **11/02/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **150,606**

תיאור פניה: מ 24081 תיקון מצת

מהות הפניה:

1. פיוז שרוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מצת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914883** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **157,956**

תיאור פניה: מ 24081 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה ב)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מגב שמשה אח 12 אינץ	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 18 אינץ	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170917422** תאריך פניה: **03/04/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אויף: **160,025**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 160000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן סרן 0.235	משימה הושלמה
מגב שמשה 22 אינץ	משימה הושלמה
מגב שמשה 18 אינץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170921576** תאריך פניה: **17/04/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אויף: **162,965**

תיאור פניה: מ 24081 בעיית הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8170927916** תאריך פניה: **08/05/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **165,738**

תיאור פניה: מ - 24081 - אורות+ כוון פרונט + הגה

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

2. נקישות בסיבוב ההגה

3. צמיג שחוק בכתף

4. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא חופש בהגה ובזרוע צד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלפה זרוע הגה ימין נבדק ושחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
TIE ROD-מוט קישור-החלפה(תוספת)- החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מוט קישור לתפוחי הגה	משימה הושלמה
דיסקית	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
נורת תקע 12V	משימה הושלמה
נורת תקע 12/5W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160119461** תאריך פניה: **04/06/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **171,235**

תיאור פניה: מ 24081 נזק לצמיג*צ'פלר חיפה*

מספר פניה: **8170946342** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **178,121**

תיאור פניה: מ 24081 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
2 בולמים קדמיים נוזלים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צלחות רפידות קדמי רפידות אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
FRONT SHOCK ABSORBER-בולם זעזועים קדמי-ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
בולם זעזועים מיתלה קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
כרית גומי תח.קפיץ ב/זעזועי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170948222** תאריך פניה: **09/07/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **179,331**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170960614** תאריך פניה: **16/08/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **187,035**

תיאור פניה: מ-24081 שקע חשמל לנגרר

מהות הפניה:

1. סוויץ חשמלי לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון ע.חוץ מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170953953** תאריך פניה: **16/08/2018** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **183,470**

תיאור פניה: מ-24081 רישוי תקופתי לרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FUEL FILTER (STRAINE-מכלול מסנן דלק (רשת מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
B002194558-בד מנוע בהאצה מסרק ל-4000 סלד	משימה הושלמה
חישן למסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126342** תאריך פניה: **04/11/2018** גורם מבצע: מוסך גזית בע"מ

קריאת מד אוי': **197,001**

תיאור פניה: מ-24081 נזק לדלת לבאגז

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לבוכנה בדלת אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמצא נזק למגן אחורי כתוצאה מהבוכנה השבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170984328** תאריך פניה: **06/11/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **199,756**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 200000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מבוצע טיפול מוחלפום פדים קד ואח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רצועות מנוע סדוקות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127964** תאריך פניה: **06/12/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **199,757**

תיאור פניה: מ-24081 תאונה חלק קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לחלק קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס ראשי שמ מגן קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ספולר ביטנה פס קשוט כנף שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פסי קישוט ותימכי מגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171017788** תאריך פניה: **14/02/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **220,498**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 220000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131775** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **220,498**

תיאור פניה: מ 24081 נזק חלק קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק הרכב ונמצא נזק לחזית מגן קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ניקל צד ימין וכסוי פנס ערפל ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע מגן וכסוי פנס ערפל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע צביעה למגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033597** תאריך פניה: **04/04/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **231,461**

תיאור פניה: מ 24081 כיוון הגה

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034235** תאריך פניה: **07/04/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **231,804**

תיאור פניה: מ 24081 רעידות במנוע

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא מותחן שרשרת תזמון מפורק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מכלול מותחן שרשרת תזמון-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044164** תאריך פניה: **13/05/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **238,613**

תיאור פניה: מ 24081 בעיית הנעה ותאוצה נורה בלוח מכו

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום בקורת משימות מ מערכת טורבו	משימה הושלמה
VGT SOLENOID VALVE-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171045926** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **239,198**

תיאור פניה: מ 24081 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171047194** תאריך פניה: **22/05/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **239,615**

תיאור פניה: מ 24081 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיוזג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171052632** תאריך פניה: **06/06/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **243,921**

תיאור פניה: מ 24081 כבה בנסיעה

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה ר ב נבדק ונמצא שיתכן יש פיה באימפלר של ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יתכן שייש פיה באימפלר של הטורבו ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מכלול מצנן דחיסה-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מפעיל שסתום בקרת לחץ מגדש טורבו- החלפה(ב	משימה הושלמה
מכלול מגדש טורבו-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063138** תאריך פניה: **10/07/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **249,088**

תיאור פניה: מ 24081 החלפת נורה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורה לפנס ערפל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171071822** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **252,239**

תיאור פניה: מ-24081 תיקון ברקסים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171075152** תאריך פניה: **15/08/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **256,203**

תיאור פניה: מ-24081 טורבו לא עובד נזק

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פקק לאנגן שמן טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם צינור שמן מגדש טורבו	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנו	משימה הושלמה
צינור הזנת שמן למגדש טורבו-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
TIMING CHAIN TENSIONER ASSEMBLY-פירוקהר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171083868** תאריך פניה: **10/09/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **260,203**

תיאור פניה: מ-24081 טיפול תקופתי מתוכנן ודלת ימנית..

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171068297** תאריך פניה: **26/09/2019** גורם מבצע: אוטו ססט חיפה

קריאת מד אוי': **249,088**

תיאור פניה: מ- 24081 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171092574** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **265,361**

תיאור פניה: מ 24081 החלפת מגבים ובורג בגלגל אחורי ימ

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגבים אח	משימה הושלמה
מגבים קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171098983** תאריך פניה: **31/10/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **268,866**

תיאור פניה: מ 24081 השלמת בורג בגלגל

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור גלגל קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בורג לטבור האופן	משימה הושלמה
אום לבורג האופן	משימה הושלמה
נורת תקע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171100267** תאריך פניה: **04/11/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אויץ': **270,157**

תיאור פניה: מ 24081 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בדיקה לפני מכירה